

# INSPECCION LINEA DE EMBARQUE GUACOLDA II

FECHA: 28.04.18  
HORA: 13.30 / 17.30

PUNTO DE INSPECCIÓN	BUENO	MALO	OBSERVACIÓN
<b>CORREAS 19</b>			
BANDEJAS CONCAVAS		✓	
FALDONES		✓	
CUPULAS DE CORREA		✓	
TAPAS DE INSPECCION CUPULAS		✓	
<b>TRASPASO C-19 A 20</b>			
ESTADO DE MATERIAL DE DESGASTE	✓		
GUALDERAS	✓		
OTROS			Falta de soldadura
<b>CORREAS 20</b>			
BANDEJAS CONCAVAS		✓	
FALDONES		✓	
CUPULAS DE CORREA		✓	
<b>PUENTE DE CARGA</b>			
MANGA TELESCOPICA			Blockeado

JEFE DE OPERACIÓN	Romero Amador S
FIRMA	