

## ANEXO D


### INFORME DE INSPECCIÓN NOTARIAL A ESTANQUES VACÍOS



**Notario Calama Alejandro Guillermo Gemmel Martínez**

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de  
ACTA DE INSPECCIÓN NOTARIAL otorgado el 30 de Julio de 2018  
reproducido en las siguientes páginas.

Notario Calama Alejandro Guillermo Gemmel Martínez.-  
Calama, 30 de Julio de 2018.-



Nº Certificado: 123456793323.-  
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado Nº 123456793323.- Verifique validez en [www.fojas.cl](http://www.fojas.cl).-

CUR Nº: F4707-123456793323.-

Digitally signed by  
alejandro guillermo  
gemmel martinez  
Date: 2018.07.30  
10:26:21 -04:00  
Reason: Notario Publico  
Alejandro Guillermo  
Gemmel Martinez  
Location: Calama - Chile

alejandro  
guillermo  
gemmel  
martinez





ALEJANDRO GEMMEL MARTÍNEZ  
**NOTARIO PÚBLICO**  
TERCERA NOTARÍA CALAMA

# **ACTA DE INSPECCION**

## **NOTARIAL**

### **A PETICIÓN DE**

**ENAEX SERVICIOS S.A.**

**RUT N° 76.041.871-4**



Certificado emitido  
con Firma Electrónica  
Avanzada Ley N°  
19.799 Autoacordado  
de la Excma Corte  
Suprema de Chile.-  
Cert N° 123456793323  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>

CALAMA, JULIO DE 2018.-



Certificado emitido con Firma Electrónica Avanzada Ley Nº 19.799 Autoacordado de la Excmá Corte Suprema de Chile.- Cert Nº 123456793323 Verifique validez en <http://www.fojas.cl>


**CERTIFICO:** Qué, la fotografía contenida en la presente hoja, tomada durante la inspección que realizara el suscrito el día 26 de julio de 2018, a las 14:20 hrs, aproximadamente, a petición de doña **MARIA FERNANDA HENRIQUEZ FAJARDO**, chileno, Ingeniero en Medio Ambiente, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] y de don **MATIAS EDUARDO SIMS SOZA**, chileno, cédula de identidad N° [REDACTED] ambos de **ENAEX SERVICIOS S.A.**, RUT 76.041.871-4, ubicada en Camino a Antofagasta s/n, se constata, efectivamente que la Tarjeta de Bloqueo asignada en este estanque se encontraba a la vista, en buen estado y sin signos de manipulación, ubicado en la Planta Enaex de la ciudad de Calama.- DOY FE.- Calama, 26 de junio de 2018.

  
  
**PABLO IGNACIO ESCOBAR TOMBOLINI**  
**NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE**  
**TERCERA NOTARÍA DE CALAMA**



Certificado emitido con Firma Electrónica Avanzada Ley N° 19.799 Autoacordado de la Excmá Corte Suprema de Chile.- Cert N° 123456793323 Verifique validez en <http://www.fojas.cl>

**CERTIFICO:** Qué, la fotografía contenida en la presente hoja, tomada durante la inspección que realizara el suscrito el día 26 de julio de 2018, a las 14:20 hrs, aproximadamente, a petición de doña **MARIA FERNANDA HENRIQUEZ FAJARDO**, chileno, Ingeniero en Medio Ambiente, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] y de don **MATIAS EDUARDO SIMS SOZA**, chileno, cédula de identidad N° [REDACTED] ambos de **ENAEX SERVICIOS S.A.**, RUT 76.041.871-4, ubicada en Camino a Antofagasta s/n, se constata, efectivamente que la Tarjeta de Bloqueo asignada en este estanque se encontraba a la vista, en buen estado y sin signos de manipulación, ubicado en la Planta Enaex de la ciudad de Calama. **DOY FE.- Calama, 26 de junio de 2018.**

  
**PABLO IGNACIO ESCOBAR TOMBOLINI**  
**NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE**  
**TERCERA NOTARÍA DE CALAMA**






Certificado emitido  
con Firma Electrónica  
Avanzada Ley Nº  
19.799 Autoacordado  
de la Excma Corte  
Suprema de Chile.-  
Cert Nº 123456793323  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>


**CERTIFICO:** Qué, la fotografía contenida en la presente hoja, tomada durante la inspección que realizara el suscrito el día 26 de julio de 2018, a las 14:20 hrs, aproximadamente, a petición de doña **MARIA FERNANDA HENRIQUEZ FAJARDO**, chileno, Ingeniero en Medio Ambiente, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], y de don **MATIAS EDUARDO SIMS SOZA**, chileno, cédula de identidad N° [REDACTED] ambos de **ENAEX SERVICIOS S.A**, RUT 76.041.871-4, ubicada en Camino a Antofagasta s/n, se constata, efectivamente que la Tarjeta de Bloqueo asignada en este estanque se encontraba a la vista, en buen estado y sin signos de manipulación, ubicado en la Planta Enaex de la ciudad de Calama.- **DOY FE.- Calama, 26 de junio de 2018.**

  
  
**PABLO IGNACIO ESCOBAR TOMBOLINI**  
**NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE**  
**TERCERA NOTARÍA DE CALAMA**



Certificado emitido con Firma Electrónica Avanzada Ley Nº 19.799 Autoacordado de la Excm. Corte Suprema de Chile.- Cert Nº 123456793323 Verifique validez en <http://www.fojas.cl>

**CERTIFICO:** Qué, la fotografía contenida en la presente hoja, tomada durante la inspección que realizara el suscrito el día 26 de julio de 2018, a las 14:20 hrs, aproximadamente, a petición de doña **MARIA FERNANDA HENRIQUEZ FAJARDO**, chileno, Ingeniero en Medio Ambiente, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] y de don **MATIAS EDUARDO SIMS SOZA**, chileno, cédula de identidad N° [REDACTED] ambos de **ENAEX SERVICIOS S.A.**, RUT 76.041.871-4, ubicada en Camino a Antofagasta s/n, se constata, efectivamente que la Tarjeta de Bloqueo asignada en este estanque se encontraba a la vista, en buen estado y sin signos de manipulación, ubicado en la Planta Enaex de la ciudad de Calama.- **DOY FE.- Calama, 26 de junio de 2018.**

  
**PABLO IGNACIO ESCOBAR TOMBOLINI**  
**NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE**  
**TERCERA NOTARÍA DE CALAMA**








Certificado emitido  
con Firma Electrónica  
Avanzada Ley Nº  
19.799 Autoacordado  
de la Excm. Corte  
Suprema de Chile.-  
Cert Nº 123456793323  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>


**CERTIFICO:** Qué, la fotografía contenida en la presente hoja, tomada durante la inspección que realizara el suscrito el día 26 de julio de 2018, a las 14:20 hrs, aproximadamente, a petición de doña **MARIA FERNANDA HENRIQUEZ FAJARDO**, chileno, Ingeniero en Medio Ambiente, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] y de don **MATIAS EDUARDO SIMS SOZA**, chileno, cédula de identidad N° [REDACTED] ambos de **ENAEX SERVICIOS S.A.**, RUT 76.041.871-4, ubicada en Camino a Antofagasta s/n, se constata, efectivamente el contenido vacío del estanque de ácido N° 24, ubicado en la Planta Enaex de la ciudad de Calama.- **DOY FE.- Calama, 26 de junio de 2018.**

  
**PABLO IGNACIO ESCOBAR TOMBOLINI**  
**NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE**  
**TERCERA NOTARÍA DE CALAMA**




Certificado emitido  
con Firma Electrónica  
Avanzada Ley N°  
19.799 Autoacordado  
de la Excmá Corte  
Suprema de Chile.-  
Cert N° 123456793323  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>

**CERTIFICO:** Qué, la fotografía contenida en la presente hoja, tomada durante la inspección que realizara el suscrito el día 26 de julio de 2018, a las 14:20 hrs, aproximadamente, a petición de doña **MARIA FERNANDA HENRIQUEZ FAJARDO**, chileno, Ingeniero en Medio Ambiente, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], y de don **MATIAS EDUARDO SIMS SOZA**, chileno, cédula de identidad N° [REDACTED], ambos de **ENAEX SERVICIOS S.A**, RUT 76.041.871-4, ubicada en Camino a Antofagasta s/n, se constata, efectivamente el contenido vacío del estanque de ácido N° 102 B, ubicado en la Planta Enaex de la ciudad de Calama.- **DOY FE.- Calama, 26 de junio de 2018.**

  
**PABLO IGNACIO ESCOBAR TOMBOLINI**  
**NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE**  
**TERCERA NOTARÍA DE CALAMA**







Certificado emitido  
con Firma Electrónica  
Avanzada Ley Nº  
19.799 Autoacordado  
de la Excmá Corte  
Suprema de Chile.-  
Cert Nº 123456793323  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>

**CERTIFICO:** Qué, la fotografía contenida en la presente hoja, tomada durante la inspección que realizara el suscrito el día 26 de julio de 2018, a las 14:20 hrs, aproximadamente, a petición de doña **MARIA FERNANDA HENRIQUEZ FAJARDO**, chileno, Ingeniero en Medio Ambiente, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] y de don **MATIAS EDUARDO SIMS SOZA**, chileno, cédula de identidad N° [REDACTED], ambos de **ENAEX SERVICIOS S.A**, RUT 76.041.871-4, ubicada en Camino a Antofagasta s/n, se constata, efectivamente el contenido vacío del estanque de ácido N° 102 B, ubicado en la Planta Enaex de la ciudad de Calama.- **DOY FE.- Calama, 26 de junio de 2018.**




**PABLO IGNACIO ESCOBAR TOMBOLINI**  
**NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE**  
**TERCERA NOTARÍA DE CALAMA**





Certificado emitido con Firma Electrónica Avanzada Ley Nº 19.799 Autoacordado de la Excmá Corte Suprema de Chile.- Cert Nº 123456793323 Verifique validez en <http://www.fojas.cl>

**CERTIFICO:** Qué, la fotografía contenida en la presente hoja, tomada durante la inspección que realizara el suscrito el día 26 de julio de 2018, a las 14:20 hrs, aproximadamente, a petición de doña **MARIA FERNANDA HENRIQUEZ FAJARDO**, chileno, Ingeniero en Medio Ambiente, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], y de don **MATIAS EDUARDO SIMS SOZA**, chileno, cédula de identidad N° [REDACTED], ambos de **ENAEX SERVICIOS S.A**, RUT 76.041.871-4, ubicada en Camino a Antofagasta s/n, se constata, efectivamente el contenido vacío del estanque de ácido N° 30, ubicado en la Planta Enaex de la ciudad de Calama.- **DOY FE.- Calama, 26 de junio de 2018.**

  
**PABLO IGNACIO ESCOBAR TOMBOLINI**  
**NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE**  
**3ª NOTARÍA DE CALAMA**