

Informe de Ensayo (AC-041)

Nº Informe 329203-01



Cliente: AGRICOLA SUPER LIMITADA
Dirección: Camino La Estrella N° 401, Oficina 24
Proyecto: - 4.2 Lombrifiltros RCA
Identificación Cliente: Efluente
Lugar de Muestreo: Candelaria
Dirección: Candelaria
Ciudad / Región: Rancagua, Sexta Región
Punto de Muestreo: Efluente
Matríz: RILes
Término de Muestreo: 08/07/2016 13:00:00
Muestreado por: Cliente

Tipo de Muestreo: Compuesta 6 h
Recepción Laboratorio: 09/07/2016 09:04:34

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Nitrato	mg NO3-N/L	61,2	09/07/16 09:56	SM-4110B(2)
Nitrito	mg NO2-N/L	1,27	09/07/16 09:56	SM-4110B(2)
Nitrógeno Kjeldahl	mg N/L	10,7	11/07/16 17:16	2313-28of98(1)
Nitrógeno Total	mg N/L	73,2	18/07/16 15:57	SM-4500NA(7)
pH	unidad	7,33(17,3°C)	09/07/16 09:21	2313-1of95(1)
Fosforo Total	mg P/L	96,0	11/07/16 19:19	2313-15of97(1)
DBO5	mg/L	19	09/07/16 09:23	2313-5of05(1)
Sólidos suspendidos totales	mg/L	6,0	09/07/16 11:16	2313-3of95(1)

Notas:

- (1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.
 - (2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012
 - (7) Nitrógeno Total corresponde a la suma de las especies Nitrato, Nitrito y Nitrogeno Kjeldahl expresado como mg/L N.
- El tiempo de almacenamiento para el parámetro DBO5 fue de 20:23 horas.

Ximena Cuadros Moya
Ejecutivo Técnico

Fecha Emisión Informe: 18/07/2016



Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl