

**Informe de Ensayo** (AC-041)**Numero de Ingreso** 383620-03**Cliente:** AGRICOLA SUPER LIMITADA**Dirección:** Camino La Estrella N° 401, Oficina 24**Proyecto:** Control Muestra de RILes**Identificación Cliente:** Efluente Lombrifiltro**Lugar de Muestreo:** Candelaria**Dirección:** Candelaria**Ciudad / Región:** Rancagua, Sexta Región**Instrumento Ambiental:****Punto de Muestreo:** Efluente Lombrifiltro**Matríz:** RILes**Tipo de Muestreo:** Puntual**Término de Muestreo:** 05/05/2017 14:00:00**Recepción Laboratorio:** 06/05/2017 09:09:45**Muestreado por:** HIDROLAB S.A. - Sr. Victor González

Parámetro	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Nitrato	mg NO3-N/L	56,6	06/05/2017 09:12:0	SM-4110B(2)
Nitrito	mg NO2-N/L	<0,10	06/05/2017 09:13:0	SM-4110B(2)
Nitrógeno Kjeldahl	mg N/L	12,3	10/05/2017 13:45:0	2313-28of98(1)
Nitrógeno Total	mg N/L	68,9	16/05/2017 09:18:0	SM-4500NA(7)
pH	unidad	7,71(20,0°C)	06/05/2017 09:25:2	2313-1of95(1)
DBO5	mg/L	2	06/05/2017 09:30:0	2313-5of05(1)
Sólidos suspendidos totales	mg/L	39,0	06/05/2017 10:00:0	2313-3of95(1)

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.

(2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012

(7) Nitrógeno Total corresponde a la suma de las especies Nitrato, Nitrito y Nitrogeno Kjeldahl expresado como mg/L N.

El tiempo de almacenamiento para el parámetro DBO5 fue de 19:30 horas.

**Ximena Cuadros Moya**
Ejecutivo Técnico/Rep.Legal

AC-041

**Fecha Emisión Informe:** 17 de mayo de 2017**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.****Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl

**Informe de Monitoreo**

(AC-056)

Numero de Ingreso 383620-03
Empresa AGRICOLA SUPER LIMITADA
Proyecto Control Muestra de RILes
Direccion Camino La Estrella N° 401, Oficina 24
Matriz RILes
Lugar de muestreo Candelaria
Punto de muestreo Efluente Lombrifiltro
Instrumento Ambiental
Región de muestreo Rancagua, Sexta Región
Tipo Ducto No Aplica
Medida Ducto No Aplica
Norma NO APLICA
Muestreador HIDROLAB S.A. - Sr. Victor González
Coordenadas

Fecha Hora Medición 05/05/2017 14:00:00**Equipos Utilizados**

Equipo	Código
--------	--------

Resumen de Mediciones

Hora	Parámetro	Resultado
------	-----------	-----------

Observaciones

No aplica medición en terreno.		
--------------------------------	--	--

AC-056



Paula Fernández
Ejecutivo Técnico de Monitoreo

Fecha Emisión Informe: 17 de mayo de 2017**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.****Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidroLab.cl