


Estimacion de costos Implementación Sistema tratamiento SO2 en scrubber

Item	Costos Estimados	Fecha estimada	Observación
Instalación de sistema preparación lechada			
Suministros, montaje		31.01.19	Debe estar planta detenida para esta instalación
Bombeo de lechada a Scrubber			
Instalación de bomba dosificadora		08.03.19	Bomba reutilizada desde planta
Instalación de instrumentación			
Medidores de pH		15.02.19	Plazo de entrega de equipos
Medidor de nivel			Plazo de entrega de equipos
Instalación vdf bombas		31.01.19	
Implementación de sistema de control		15.03.19	Pruebas posteriores a instalación de todos los equipos

Total

Entre 08.01.18 al 27.01.18 está planificada Reparación Mayor (detención completa de area térmica)


Ricardo Gomez
Superintendente General Planta de Pellets

