

Imagen 1: Ubicación Bar Callejón. Google Earth.

Registro		
<div> <div> BAR CALLEJON Localizacion FE y Punto mediciones de NPS en RE1 </div> </div>		
Imagen 1.	Fecha: 19-05-2017	
DATUM WGS84; HUSO 18H	Norte: 5922606 m S	Este: 674711 m E
Descripción Medio de Prueba: Vista Fuente Emisora de medición de Ruido obtenido mediante Google Earth.		

Imagen 2: Detalle propiedades Colindante a Bar Callejón (IMPACTO ACUSTICO, VER ANEXOS 4, 5 Y 6).



Imagen 3: Fotografía capturada desde propiedad Sr. Patricio Damke con vista hacia terraza Bar Callejón (ESPECIFICACIONES TECNICAS, VER ANEXO 2 Y 3).



Imagen 4: Fotografía capturada desde propiedad Familia Garfias con vista hacia terraza Bar Callejón. (ESPECIFICACIONES TECNICAS, VER ANEXO 2 Y 3).



Imagen 5y 6: Se evidencia gráficamente el material no aislante usado en el montaje y construcción de murallas de uso no habitacional que no restringen la audición acústica y la contaminación auditiva, provocando incumplimientos a la norma ambiental (ESPECIFICACIONES TECNICAS, VER ANEXO 3).





- S.A. -
Callejón
1988