



COMPROBANTE REPORTE DE AVISO/CONTINGENCIA/INCIDENTE

La División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente informa a Ud. que se ha recibido mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental la siguiente información:

Plan de Contingencia:	NO
------------------------------	----

Proyecto:	GENERADORA ELECTRICA ROBLERIA		
Titular:	HIDROELECTRICA ROBLERIA SPA		
Resolución Exenta N°:	187	Organismo:	Comisión Regional del Medio Ambiente
Año:	2010	Región:	Región del Maule

Fecha y Hora del Aviso/Contingencia/Incidente	14-06-2019 12:00:00
Tipo Aviso/Contingencia/Incidente:	- Remociones en masa o avalanchas
Dirección:	Linares, Región del Maule, Chile
Descripción:	<p>Complementando el reporte del día de ayer, les informo que a las 9.00 hrs de hoy, se retomaron las labores de limpieza en el sector de la faja, proyecto Acueducto Estero Nacimiento. Previo al inicio de las labores de la maquinaria destinada la limpieza de hoy, se efectuó un recorrido e inspección visual de todo el trazado de la faja, con el fin de corroborar el estado de ésta y la necesidad de realizar despeje en otros sectores. Particularmente después de constatar derrumbes en cerros aledaños al proyecto, fuera del área de éste, producto de las intensas lluvias que han azotado a la región en las últimas semanas, además del ingreso de terceros extraños a la compañía el día de ayer. La actividad finalizó pasadas las 16.00 hrs. de manera normal y sin nuevos eventos que reportar. El material retirado fue acopiado en la ladera interior de la faja, y será trasladado fuera el área del proyecto una vez que las condiciones climáticas posibiliten este tipo de acciones. No se registraron deslizamientos de material hacia el Estero Nacimiento (desde la ladera correspondiente al proyecto) y tampoco se evidenció la presencia de personas externas en el sector (a diferencia del día viernes). El día de mañana, domingo 16, se realizará una inspección visual de toda el área del proyecto. En caso de ser necesario, se realizarán los avisos respectivos.</p>

Componente Ambiental Afectada	- Suelo
Medidas Implementadas:	En el entendido de que es necesario asegurar el libre tránsito de los vecinos por el sector, es que el Titular ha adoptado la medida voluntaria de llevar a cabo labores de despeje para que ellos puedan acceder a sus inmuebles, las que tuvieron efecto los días viernes 14 y sábado 15 de junio de 2019.;

Los documentos adjuntos:	Documento Incidente - Reporte y Anexo fotográfico_15062019.pdf
-------------------------------------	---



Cod: RIA5326

Fecha: 15-06-2019 22:16:28



El presente certificado únicamente da cuenta de la recepción de la información reportada en el Sistema de Seguimiento Ambiental, cuya integridad y veracidad es de exclusiva responsabilidad del titular del proyecto.