



Coordinación Mensual Contrato Aguas CAP – MLCC

**Reunión 031
02-06-2017**



Registro fotográfico	Registro de datos	
	Día	03-05-2017
	Hora	14:35
	Punto de muestreo	Agua Arriba
	NTU	>1000
	Punto de muestreo	Agua Desalinizada
	NTU	7,41
	Punto de muestreo	Aguas Abajo
	NTU	>1000

Registro fotográfico	Registro de datos	
	Día	08-05-2017
	Hora	18:00
	Punto de muestreo	Agua Arriba
	NTU	285
	Punto de muestreo	Agua Desalinizada
	NTU	5,85
	Punto de muestreo	Aguas Abajo
	NTU	226





Plan de Reparación Daños Evento Climático

RESUMEN FOTOGRAFICO DAÑOS EVENTO CLIMATICO 12 Y 13 DE MAYO DEL 2017





Plan de Reparación Daños Evento Climático

RESUMEN FOTOGRAFICO DAÑOS EVENTO CLIMATICO 12 Y 13 DE MAYO DEL 2017



Resumen áreas afectadas

- Estación ER4 (Mal Paso): Daño en equipos que impactan el suministro.
- Accesos y trazado tramo ER1 hasta ER4 (Mal Paso): Impacto en accesos.
- Accesos y trazado desde pk 70+000 a ER1: Impacto en accesos.
- Planta Desalinizadora: Impacto en accesos y filtraciones en edificio departamental.

Programa

[illegible]

- **Mal Paso:** Instalaciones habilitadas para iniciar suministro de agua desde 03-06-2017.
- **Trazado Acueducto:** habilitado para tránsito con restricciones, sin impacto para operación normal.
- **Planta Desalinizadora:** habilitada, reparaciones no impactan en operación normal.

Reinicio suministro de agua está condicionado al avance de JVRC en habilitación de tranque y red de canales de distribución, que tiene los siguientes proyecciones de fechas:

[illegible]



Plan de Reparación Daños Evento Climático

Registro Fotográfico Estado Actual

