



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 6

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 17 de junio de 2019		1.2 Hora de inicio 14:30	1.3 Hora de término 15:50
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fundición Alcones			
1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación			
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. Carbonel S/n Fundo Alcones, Hordalique			
1.7 Titular de las actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Andacollo de Inversiones Ltde			
RUT o RUN: 79.9133.380-2		Teléfono: 2 23902231	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Gonzalo Espinoza		Domicilio: Men del Plate Nº 2111, Providencia	
RUT o RUN: 3.567.484-5		Email: Providencia@dimontgo.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Edison García Carter		Domicilio: Men del Plate Nº 2111, Providencia	
RUT o RUN: 18.908.787-7		Email: Eduardo@duc.cl	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/>	Motivo; Denuncia <input type="checkbox"/>	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Monitoreo de Agua subterránea y Superficial
- Monitoreo de Ruidos.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RE N° - RD D - 038 - 2014. Fecha 25 de Abril
2014. Formulación de cargo.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al ingreso:

SI — NO —

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

SI — NO —
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 3 DE 6

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)			
Inspección ocular:	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones:	<input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>
<p>Otras (especificar): - tiene muestra que Paga Transfer. - tiene Muestras Recidivas.</p>			
6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental: (En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

7. OBSERVACIONES

A line graph showing the relationship between the number of hours and the number of pages read. The x-axis is labeled 'Hours' and ranges from 0 to 10. The y-axis is labeled 'Pages' and ranges from 0 to 100. A line starts at (0, 0) and ends at (10, 100), indicating a constant reading rate of 10 pages per hour.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó reunión de inicio a las 14:30 hrs con la presencia del Sr. Edison Gaces. Abogado externo de la empresa Andecollo de Suvenones en donde se informó sobre el motivo de la psicologización sobre la formulación de cargo a "hipótesis de elección el SETA" ya notificada.

1.- Se realizó toma de muestras en pozos (2) de agua subterránea ubicada próximo a tranque y toma de muestras de Agua a tranque de Agua superficiales.

2. Se tomaron muestras de residuos sólidos en distintos puntos de la planta, ~~total~~

3.- Se tomaron fotografías y coordenadas en distintos puntos del recinto de la psicologización.

A/C 4.- Las muestras de Agua y Residuos fueron tomadas por ETFA. ~~(SMA)~~ Laboratorio



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile


HOJA 5 DE 6

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

[illegible]

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

[illegible]



12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepción copia del Acta:

IS — NO —

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado	Negación de Recepción

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago | www.sma.gob.cl