

# Informe de Ensayo

Versión: 0

**N° Muestra: 34926-2019-59428**

**Procedencia de la muestra** : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE  
**Dirección** : TEATINOS N° 280 PISO 8 Y 9  
**Teléfono** : 226171800  
**Fecha Recepción ISP** : 03/07/2019  
**Lugar Realización Análisis** : LABORATORIO SUBDEPARTAMENTO DEL AMBIENTE, ISP, MARATHON 1000, ÑUÑO A  
**Comentarios Recepción Muestra** : RESIDUO SUELO SALIDA GALPON.

**ANTECEDENTES DE LA MUESTRA** (Datos suministrados por el cliente)

**Matriz o Tipo de Muestra** : RESIDUO SUELO SALIDA GALPON  
**Identificación de la Muestra** : 6 ENTRADA GALPON 1  
**Encargado Muestreo** : CLAUDIA PASTORE  
**Lugar Toma de Muestra** : ENTRADA GALPON 1.  
**Fecha y Hora Toma de Muestra** : 01/06/2019 12:55  
**N° Lote** : NO INDICA  
**Informar a** : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE  
**Dirección de Envío** : TEATINOS N°280, PISO 7. SANTIAGO

Ensayo	Metodología	Versión	Límite Cuantificación
Plomo	ME-721.00-219, basado en Standard Methods 3125-B, ICP-MS, 22 nd Edition (2012)	v.0	1,0 mg/Kg

# Informe de Ensayo

Versión: 0

N° Muestra: 34926-2019-59428

**Procedencia de la muestra** : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE  
**Dirección** : TEATINOS N° 280 PISO 8 Y 9  
**Teléfono** : 226171800  
**Fecha Recepción ISP** : 03/07/2019  
**Lugar Realización Análisis** : LABORATORIO SUBDEPARTAMENTO DEL AMBIENTE, ISP, MARATHON 1000, ÑUÑO A  
**Comentarios Recepción Muestra** : RESIDUO SUELO SALIDA GALPON.

**ANTECEDENTES DE LA MUESTRA** (Datos suministrados por el cliente)

**Matriz o Tipo de Muestra** : RESIDUO SUELO SALIDA GALPON  
**Identificación de la Muestra** : 6 ENTRADA GALPON 1  
**Encargado Muestreo** : CLAUDIA PASTORE  
**Lugar Toma de Muestra** : ENTRADA GALPON 1.  
**Fecha y Hora Toma de Muestra** : 01/06/2019 12:55  
**N° Lote** : NO INDICA  
**Informar a** : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE  
**Dirección de Envío** : TEATINOS N°280, PISO 7. SANTIAGO

Ensayo	Resultado	Expresión	Norma de Referencia	Fecha Realización Ensayo	Límite máximo permitido o Rango
Plomo	53266,6	mg/Kg	No establecida	10/07/2019	No definido

Muestra proporcionada por el cliente. Los resultados corresponden sólo a las muestras ensayadas.

El ISP no se hace responsable de los datos suministrados por el cliente.

La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito del Instituto de Salud Pública.

El muestreo y/o representatividad de la muestra es de responsabilidad del solicitante.

**Fecha de emisión del informe: 11/07/2019**



**MAURICIO ARAYA QUIJADA**  
**JEFE (S) SUBDEPARTAMENTO DEL AMBIENTE**  
**Departamento de Salud Ambiental**

**LPB/PLS**

Av. Marathon 1000, Ñuñoa, Santiago  
Casilla 48 Correo 21- Código Postal 7780050  
Mesa Central: (562) 5755 101  
Informaciones: (562) 5755 201  
[www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)

El presente documento podrá ser validado en [www.ispdocel.ispch.cl](http://www.ispdocel.ispch.cl)  
Código Verificación: Amb8076d15655764a1ea1640dd4018c345d3DQR  
RG-003-PR-700.00-023.v1