

SMA

Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 7

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

21-12-2016

1.2 Hora de inicio

11²⁰

1.3 Hora de término

16³⁵

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Taller de Redes & Nets

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Operación

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Ruta 5 sur, Km 1037 Sector Trapen

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Redes & Nets Ltda.

Domicilio:

Ruta 5 sur, Km 1037, Trapen

RUT o RUN:

78.783.890-1

Teléfono:

65-2 207000

Email:

info@marmau.cl

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Marcelo Calderón Pérez

Domicilio:

Panamericana Norte Km 10, Castro
Cahilla III, Castro

RUT o RUN:

10.846.881-5

Teléfono:

65-2 207000

Email:

marcal@marmau.cl

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

FRANCISCO DE VUELTA C.

Domicilio:

Ruta 5 sur, Km 1037, Trapen

RUT o RUN:

13471598-7

Teléfono:

65 2 207000

Email:

FRANCISCO DE VUELTA @MARMAU.CL

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI

NO

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 2 DE 7

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- 1 - Manejo de Olores
- 2 - Manejo de Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos
- 3 - Verificar las condiciones de descarga según las alternativas autorizadas.
- 4 - Manejo de lodos
- 5 - Monitoreo de sedimento para determinar afectación

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 641/2002

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI _____ NO X

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia actividad de fiscalización en presencia de Dn Francisco Revuelta, al cual se le indica que se realizan monitoreos de lodos en puntos ~~en~~ alrededores al taller de Redes. (según Res. N° 1184/2015)

Dicha actividad se divide en dos. 1) al interior del Taller y 2) toma de muestras en cursos de agua (sedimentos)

Se constata que el taller cuenta con dos ventiladores que difundir un líquido odorífero durante el periodo de actividad en el taller, este cuenta con un sistema continuo durante el día y automatizado en el periodo nocturno. Según lo indicado por el Sr. Francisco Revuelta, dicho químico odorífero ~~es~~ provee la empresa Vicit Group. el cual realiza la mantención periódica del equipo "Control automático de olores" y realiza el cambio de Bidón

En cuanto al manejo de residuos industriales no peligrosos se constata que en el sector de acopio de Residuos se encuentra una tolva de recepción sin la lona, dado que se encuentra disponiendo ^{lodo} una máquina "Manipuladora telescópica". contiguo a la tolva se encuentran Bins con cal para abatimiento de Olores.

En cuanto a los Residuos Industriales No Peligrosos son mayoritariamente materia orgánica "Conchilla" producto de ~~la~~ adherido en las Redes y lodo de la losa, estos son retirados por empresa autorizada.

En el sistema de tratamiento de Riles se observa el funcionamiento de la bodega de Redes, tanque de desinfección, desarenador, ecualizador coagulante, Floculante. Clarificado y sistema de Abatimiento de Olores a través de Polímero BJO 40. El agua tratada va a estanque de 27 m³ los cuales son retirados por empresa Auzo San Pedro, se vio monitoreo de Control de Parámetros



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS


En paralelo se realiza muestreo de sedimento en 4 puntos.
El muestreo lo realiza la empresa "Algoritmo" (ETFA) a solicitud de la SMA. Los 4 puntos son ①. bajo el puente Arenas
② Sector de la antigua descarga de RILES de la empresa
③ en sector del frente de la empresa paralelo a la Ruta 5 sur
④ Sector del humedal detrás de la empresa.

Las muestras, todas de tipo compuestas, fueron enviadas a laboratorio para su análisis. Así mismo se toma una muestra del RIL que es retirado por Aguas San Pedro.
En el momento de la fisubyección no se percibieron

En el sector del humedal se observaron restos de redes y polietileno Negro.

En gabinete se revisó el registro de retiro de residuos.

Se toman fotografías y se georeferenció los puntos de monitoreo.



Nº	Descripción
1	Reporte de Servicios de la Empresa Vínici Group. de los últimos 6 meses.
	Hacer llegar a Of. de la SMA dirección.
	Aníbal Pinto K12
	Oficina 604 a nombre de Ivonne Planilla Gomez en 5 días hábiles en horario de atención al público.

[illegible]



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 7 DE 7

11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
FRANCISCO KECERDA CABRERA	REDES Y NETS	Francisco.kecerdacabrera@marmau.cl		
JUAN CARLOS NAVARRO	REDES Y NETS	MAINTENCION@MARMAU.CL		

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):