



Mejoras Ruido Antes y Después Molinera San Felipe Expediente: D-103-2019

PUNTO N°1 Instalación de termo paneles en todas las ventanas y puertas de acceso

San Felipe

Valparaíso

-32.754140, -70.716110

ANTES



INSTALACION



DESPUES



PUNTO N°2 CAMBIO DE SILENCIADORES

San Felipe

Valparaíso

-32.754039, -70.715815

ANTES



SILENCIADORES ANTIGUOS

INSTALCIÓN





DESPUES



SILENCIADOR NUEVO YA INSTALADO.

PUNTO N°3 INSTALACION DE MATERIAL AISLANTE ACUSTICO DE UHMW POLIETILENO EN REDLER

San Felipe


Valparaíso

-32.753775, -70.715481

ANTES



DESPUES



GEOREFERENCIACION

