


Anexo Fotográfico de Evidencias


Eliminación de los 3 puntos de ingreso de Riles sin tratamiento completo existentes
hacia el canal interior

ANTES

HOY



ANTES



HOY

