

## ACTA

En la Región Metropolitana, a 28 de Enero del año 2020 siendo las 15<sup>16</sup> horas,  
el(la) Señor(a) Luz Eliana Alvarez, Miguel Morales, Alvaro Rodríguez  
Funcionario(a) de esta Secretaría de Salud de la Región Metropolitana, se constituyó en visita de inspección en  
Elaboración y Venta de Productos Alimenticios

Ubicado en José Alberto Bravo N° 278 comuna de Buin

Propiedad de Aconcagua Foods S.A Rut N° 76.099.789-7

Con domicilio en José Alberto Bravo N° 278 comuna de Buin

Representante legal German Tavelli Rut N° 27.049.323-4

Con domicilio en José Alberto Bravo N° 278 comuna de Buin

Teléfono: 2821 8000

### 1. Razón de la visita

Solicitud de fiscalización

☒

Plan de vigilancia

☐

Verificación sentencia

☒

Solicitud de formalización

☐

Emergencias

☐

Programa especial

☐

### 2. Hecho(s) constatado(s)

① En visita por el Subdepartamento Control Sanitario de Emisiones en virtud de solicitud de fiscalización y de sentencia N° 66 del 02.01.2020, se constata lo siguiente ② El establecimiento opera con 2000 trabajadores y se encuentran afiliados a Mutual de Seguridad ③ El horario de trabajo es de Lunes a Sábado 24 horas tres turnos ④ Durante el recorrido, en el sector Sur-poniente de la instalación, se veía la planta de tratamiento de Biles, la que colaba con calle F. Javier Krauch, carretera 5 Sur; al oriente con vía férrea; Al norte con calle José Alberto Bravo. 5) Se trata de una planta de tratamiento Aerobico ó lodos activados, para lo cual cuenta con un reactor de oxidación, que opera con 6 sopladores, regularmente, más dos reactores de oxidación de lodos activados, cuyo volumen es de 4000 m<sup>3</sup> cada uno. El primer reactor de oxidación cuenta con un volumen de 14.000 m<sup>3</sup>. Más un decantador de 2.200 m<sup>3</sup>. El cámara de bombeo, se veía próximo al punto de descarga del efluente, ubicado directamente en "canal-paño". El operario de turno, Sr. Ricardo Segura, acompañado durante la visita, Sr. Patricia Liva (encargada de la planta). 6) En atención a lo ordenado en la sentencia N° 66; no acredita a la fecha, la capacidad de tratamiento de la planta de Biles, caudal medido aguas del Afluente, caudal medido aguas del efluente, caracterización del efluente, caracterización del efluente, cantidad de lodos destilados (m<sup>3</sup>/d), cantidad de lodos generados (m<sup>3</sup>/d), volumen del reactor biológico, peso del lodo, DBO5 removida, relación Alimento/Microorganismo (m/f) indicando la dosificación



y consumo de nutrientes del proceso, concentración de sólidos suspendidos volátiles en lixiviados (SSV/L). No ha implementado acciones necesarias, que permitan la captación y/o eliminación de todos los olores que emanan de la planta de Tratamiento de Riles. Lo propio ocurre, con la implementación del Plan de Monitoreo de olores con el fin de evaluar la eficiencia de las acciones que implementara la empresa. Tampoco ha presentado la información histórica, en donde identifique las temporadas alta y baja de producción de Aisénica y ácido sulfhídrico presentes en los lodos a disponer. Al respecto al numeral "4" de esta Sentencia, instaló una segunda centrifuga, de igual capacidad a la centrifuga principal, sin embargo, aún no ha habilitado la operación de caudalímetros de afluente, caudalímetros de efluente y punto de lodos, ni presenta sistema de medición y control. Adicionalmente según lo ordena el numeral 3 de la misma Sentencia, no accede a informar los resultados de autocorridos año 2018. 7) Al momento de la visita, la empresa informa la presencia de contingencias que afectan a la planta de Riles, los días 18/01/2020 y 25/01/2020, debido a problemas con un soplon del acarre de Oxidación y en tiempo de entrase. 8) Durante el recorrido en la planta, se perciben olores que son generados en la "planta de Riles", los que afectan a trabajadores del lugar y a vecinos colindantes. Cabe mencionar que también se recorrió el punto de descarga y la zona de conano de Bombo y tratamiento sin percibir olores. 9) Que operadora de turno y encargado de la planta de Tratamiento de Riles, así como otros trabajadores, en total 5 personas, cuentan con calzados de seguridad, polera, pantalón, casaca geológica, sin embargo, no cuentan con protección respiratorio, antiparras, guantes, etc. Que según registro interno, solo se entregan pantalón, polera, polsera, calzado, protección auditiva. faltando otros equipos de protección referidos a la actividad desarrollada.

3. Cítase a \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

en Avda. Bulnes 175 piso 1 con todos los medios probatorios, pudiendo traer sus descargos por escrito, personalmente o por apoderado, acreditando en forma su personería.

Se firma en comprobante de la lectura previa y entrega de copia, de la presente Acta

Firma del Funcionario de la SEREMI de Salud  
Región Metropolitana

Firma y Rut del propietario o de su  
Representante en el momento de la inspección

Representante Legal		Nivel Escolaridad Alcanzado	EB	EM	ES	S/E
Hombre <input type="checkbox"/>	Mujer <input type="checkbox"/>					



## ACTA

En la Región Metropolitana, a 28 de Enero del año 2020 siendo las 15<sup>46</sup> horas,  
el(la) Señor(a) Luz Eliana Alvarez, Miguel Morales, Alvaro Rodriguez  
Funcionario(a) de esta Secretaría de Salud de la Región Metropolitana, se constituyó en visita de inspección en

Ubicado en \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ comuna de \_\_\_\_\_

Propiedad de Arcaagua Foods SA Rut N° \_\_\_\_\_

Con domicilio en \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ comuna de \_\_\_\_\_

Representante legal \_\_\_\_\_ Rut N° \_\_\_\_\_

Con domicilio en \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ comuna de \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

### 1. Razón de la visita

Solicitud de fiscalización

☐

Plan de vigilancia

☐

Verificación sentencia

☐

Solicitud de formalización

☐

Emergencias

☐

Programa especial

☐


### 2. Hecho(s) constatado(s)


10) Que operadora de turno Sr. Ricardo Sagredo, no acredita capacitación referente a operación de planta de Riles. 11) Acredita resolución N° 9230 del 13/05/2015, por recepción, tratamiento curación y disposición final de Riles perteneciente a esta instalación. 12) Que operan 5 personas en la planta de Riles, y se observa la existencia de 3 lockers malos, sin presentar separación de áreas sucias de limpias. La instalación eléctrica de la sala de operaciones es deficiente, encontrándose cables eléctricos sin canalizar, presentándose riesgo de electrocución. 13) El Manual de operación de la planta de Riles presentado en esta visita, señala estar dirigido a empresa Jorosa San Fernando y no a esta actividad, más aún no se encuentra actualizado según lo observado durante esta visita. 14) El control de vectores se encuentra habilitado en la planta de proceso, en donde incluye, desinsectación, desinfección, desratización, sin embargo en la planta de Riles solo aplica desratización como programa. 15) Por lo expuesto (6a 10, 12) a (14), se cita al representante legal a presentar descargos el día 04/02/2020 a las 16<sup>00</sup> hrs. departamente Jurídico (16) Se deja Acto al Sr. Alejandro Gantelero, Director de Producción.

3. Cítase a Don Germán Tavelli Fecha 04-02-2010 Hora 11:00

en Avda. Bulnes 175 piso 1 con todos los medios probatorios, pudiendo traer sus descargos por escrito, personalmente o por apoderado, acreditando en forma su personería.

Se firma en comprobante de la lectura previa y entrega de copia, de la presente Acta

  
Firma del Funcionario de la SEREMI de Salud  
Región Metropolitana

  
Firma y Rut del propietario o de su  
Representante en el momento de la inspección

Representante Legal		Nivel Escolaridad Alcanzado		EB	EM	ES	S/E
Hombre	<input checked="" type="checkbox"/>	Mujer	<input type="checkbox"/>				