

Programa de Cumplimiento refundido Rol F-055-2020

Acción 8

Anexo 1.1. Bloqueo de luminarias 7 y 11

Identificación custodio: Rodrigo Palma Álvarez, RUT 15036986-K, administrador Empresa Ecora


Registro de Bloqueo tablero eléctrico Luminarias Pagodas N°7.

| Ecora | | | | | | | | | | REGISTRO DE AJUSTES Y BLOQUEO DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | EQUIPO N°1 | |
|---|-------------------|-------|------------|-------|-------|-------------------|----------------|-------------------|-------|--|----------------|-------|-------------------|----------------|-------|-------------------|----------------|--|--|----------------------------|--|
| EMPRESA Ecora S.A. | | | | | | | | | | FECHA: 25/08/2020 | | | | | | | | | | TÍTULO DE TRABAJO: BLOQUEO | |
| Proyecto a realizar: TABLERO DE LUMINARIAS PAGO | | | | | | | | | | Lugar a intervenir: CANCHA TENIS | | | | | | | | | | | |
| Distribución del trabajo a realizar: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | Inicio | Fin | Fecha | Inicio de Bloqueo | Fin de Bloqueo | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | Inicio de Bloqueo | Fin de Bloqueo | Fecha | Inicio de Bloqueo | Fin de Bloqueo | Fecha | Inicio de Bloqueo | Fin de Bloqueo | | | | |
| 1 | Rodrigo Palma A | 42734 | 25-08-2020 | 14:30 | 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VERIFICACIÓN DE TIEMPO "CERO" DE LOS PUNTOS DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO | | | | FECHA | | | |
|---|---|------------|------------------------------|--------|------------|-----------|------------|
| PUNTO | NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN DE CERO ENERGÍA | FECHA | RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA | RESULTADO | FECHA |
| 1 | Daniel Marañón | 25-08-2020 | OK | Daniel | 25-08-2020 | OK | 25-08-2020 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

| VERIFICACIÓN DE SUPLENTE Ecora | | AUTORIZACIÓN DE CERO DE ENERGÍA | | PRUEBA Y 380 VOLTS (PRUEBA DE TIEMPO) | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| NOMBRE: | Miguel Talavera | NOMBRE: | Rodrigo Palma Álvarez | Modulo 1 200 | Modulo 2 380 | Modulo 3 380 | Modulo 4 200 |
| FECHA: | 25-08-2020 | FECHA: | 25-08-2020 | OK | OK | OK | OK |
| | | | | OK | OK | OK | OK |
| | | | | OK | OK | OK | OK |
| | | | | OK | OK | OK | OK |

N°7: Luminaria Pagodas Sector Cancha de tenis



Fecha: 28-08-2020

Georreferencia: GPS: S 23° 41' 52.92488"

Latitud: -23.698035

Longitud: -70.418390

Descripción: Pagodas sector Cancha de Tenis.

Programa de Cumplimiento refundido Rol F-055-2020

Acción 8

Anexo 1.1. Bloqueo de luminarias 7 y 11

Nº7: Luminaria Pagodas Sector Cancha de tenis



Fecha: 23-09-2020

Georreferencia: GPS: S 23º 41` 52.92488"
Latitud: -23.698035
Longitud: -70.418390

Descripción: Pagodas sector Cancha de Tenis.

Nº7: Luminaria Pagodas Sector Cancha de tenis



Fecha: 30-10-2020



Georreferencia: GPS: S 23º 41` 52.92488"
Latitud: -23.698035
Longitud: -70.418390

Descripción: Pagodas sector Cancha de Tenis.

Programa de Cumplimiento refundido Rol F-055-2020

Acción 8

Anexo 1.1. Bloqueo de luminarias 7 y 11

| N°7: Luminaria Pagodas Sector Cancha de tenis | |
|--|---|
|  <p>153° SE 4104 Avenida de la Minería Antofagasta Altitud: 62.8m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 2 2 nov. 2020 17:01:41</p> |  <p>73° E 4104 Avenida de la Minería Antofagasta Altitud: 56.2m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 1 2 nov. 2020 17:01:32</p> |
| Fecha: 02-11-2020 | Georreferencia: GPS: S 23° 41' 52.92488" Latitud: -23.698035 Longitud: -70.418390 |
| Descripción: Pagodas sector Cancha de Tenis. | |

Programa de Cumplimiento refundido Rol F-055-2020

Acción 8

Anexo 1.1. Bloqueo de luminarias 7 y 11


Registro de Bloqueo tablero eléctrico Luminarias Cancha de Futbol N°11

| ECORA | | | | | | | | | | REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y BLOQUEO DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | SUCESOS 428 | |
|---|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---------------------|--|
| EMPRESA: ECORA S.A. | | | | | | | | | | PROYECTO: Cancha Futbol 30 | | | | | | | | | | FECHA: 25/08/2020 | |
| DESCRIPCION DEL TRABAJO: Bloqueo luminarias cancha futbol | | | | | | | | | | LUMENES A BLOQUEAR: 10 | | | | | | | | | | TIPO DE BLOQUEO: 10 | |
| N° | USUARIO Y APELLIDO | CAMARERO | FECHA | HORA | FECHA | HORA | FECHA | HORA | FECHA | N° | USUARIO Y APELLIDO | CAMARERO | FECHA | HORA | FECHA | HORA | | | | | |
| 1 | Rodrigo Palma A | 8:30 | 25-08 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 1 | Rodrigo Palma A | 8:30 | 25-08 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |

| N° | USUARIO Y APELLIDO | FECHA | HORA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | David Moran Bio | 25-08 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

| VERIFICADOR (SUPERVISOR ECORA) | | AUTORIZADOR (JUEFE DE AREA) | | PRUEBAS EN BLOQUEO ELECTRONICO | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| NOMBRE | FECHA | NOMBRE | FECHA | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 4 |
| Miguel Taborda | 25-08-2020 | Rodrigo Palma A | 25-08-2020 | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 4 |
| David Moran Bio | 25-08-2020 | Rodrigo Palma A | 25-08-2020 | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 4 |
| | | | | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 4 |
| | | | | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | PRUEBA 4 |

N°11: Luminaria Cancha de Futbol



Fecha: 28-08-2020

Georreferencia: GPS: S 23° 41' 52.92488"
 Latitud: -23.6992219
 Longitud: -70.415628

Descripción: Luminarias Cancha de Futbol

Programa de Cumplimiento refundido Rol F-055-2020

Acción 8

Anexo 1.1. Bloqueo de luminarias 7 y 11

N°11: Luminaria Cancha de Futbol



Fecha: 23-09-2020

Georreferencia: GPS: S 23° 41' 52.92488"
Latitud: -23.6992219
Longitud: -70.415628

Descripción: Luminarias Cancha de Futbol

N°11: Luminaria Cancha de Futbol



Fecha: 30-09-2020

Georreferencia: GPS: S 23° 41' 52.92488"
Latitud: -23.6992219
Longitud: -70.415628


Descripción: Luminarias Cancha de Futbol

Programa de Cumplimiento refundido Rol F-055-2020

Acción 8

Anexo 1.1. Bloqueo de luminarias 7 y 11

N°11: Luminaria Cancha de Futbol



Fecha: 02-11-2020

Georreferencia: GPS: S 23° 41' 52.92488"

Latitud: -23.6992219

Longitud: -70.415628

Descripción: Luminarias Cancha de Futbol