



**Registro Fotográfico ID 3**



<b>N° Fotografía:</b> 1	<b>Fecha:</b> 23-03-2021		
<b>Hecho Infraccional:</b> Hecho 1	<b>Acción:</b> ID 3		
<b>Coordenadas UTM</b> <b>DATUM WGS84:</b>	HUSO 19	Norte: 6069499	Este: 271889
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Registro fotográfico del cambio de difusores.			
<b>Vinculación</b> Cambio de Difusores, instalando 14 acorde a la RCA.			

**Registro Fotográfico ID 3**



<b>N° Fotografía:</b> 2	<b>Fecha:</b> 23-03-2021		
<b>Hecho Infraccional:</b> Hecho 1	<b>Acción:</b> ID 3		
<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84:</b>	HUSO 19	Norte: 6069499	Este: 271889
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Registro fotográfico del cambio de difusores.			
<b>Vinculación</b> Cambio de Difusores, instalando 14 acorde a la RCA.			

### Registro Fotográfico ID 3



**Información del archivo** ×

Nombre de archivo

Fecha de captura

24	marzo	2021
9		30

Tamaño  
6,2 MB

Dimensiones  
4032 x 3024

Foto  
1/400 seg f/1,8 3,99 mm

<b>N° Fotografía:</b> 3	<b>Fecha:</b> 24-03-2021		
<b>Hecho Infraccional:</b> Hecho 1	<b>Acción:</b> ID 3		
<b>Coordenadas UTM</b> <b>DATUM WGS84:</b>	HUSO 19	Norte: 6069499	Este: 271889
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Registro fotográfico del cambio de difusores.			
<b>Vinculación</b> Cambio de Difusores, instalando 14 acorde a la RCA.			