

Registro Fotográfico ID 10, 11 Y 12



✕

Información del archivo

Nombre de archivo

20210317_164311

Fecha de captura

17	marzo	2021
16	43	

Tamaño
2,9 MB

Dimensiones
4032 x 3024

N° Fotografía: 1	Fecha: 17-03-2021		
Hecho Infraccional: Hecho 2	Acción: ID 11		
Coordenadas UTM DATUM WGS84:	HUSO 19	Norte: 6069309	Este: 271979
Descripción del medio de verificación: Registro fotografito fechado de la visita a terreno de la empresa Soluciones Agrícolas. Vinculación ID 10: Instalación del sistema de microaspersión en la zona de plantación de cerezos. ID 11 Construcción de un dren de infiltración de contorno en la zona indicada en el KMZ adjunto. ID 12: Plantación de especies de eucaliptus en la zona desprovista de árboles.			