

### Registro Fotográfico ID 9



Información del archivo
×

Nombre de archivo

20210317\_161946

Fecha de captura

17	marzo	2021
16		19

Tamaño

5,1 MB

Dimensiones

4032 x 3024

<b>N° Fotografía: 1</b>	<b>Fecha: 17-03-2021</b>		
<b>Hecho Infraccional:</b> Hecho 2	<b>Acción: ID 9</b>		
<b>Coordenadas UTM</b> <b>DATUM WGS84:</b>	HUSO 19	Norte: 6069485	Este: 271823
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Registro fotografito fechado del proceso de retiro del tubo.			
<b>Vinculación</b> Eliminar ducto de drenaje y/o desagüe de la zona de aplicación.			

**Registro Fotográfico ID 9**



✕

Información del archivo

Nombre de archivo

IMG\_8356

Fecha de captura

17	marzo	2021
16	20	

Tamaño

7,1 MB

Dimensiones

3024 x 4032

<b>N° Fotografía: 2</b>	<b>Fecha: 17-03-2021</b>		
<b>Hecho Infraccional:</b> Hecho 2	<b>Acción: ID 9</b>		
<b>Coordenadas UTM</b> <b>DATUM WGS84:</b>	HUSO 19	Norte: 6069485	Este: 271823
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Registro fotografito fechado del proceso de retiro del tubo.			
<b>Vinculación</b> Eliminar ducto de drenaje y/o desagüe de la zona de aplicación.			



**Registro Fotográfico ID 9**



✕

**Información del archivo**

Nombre de archivo

20210317\_163138

Fecha de captura

17	marzo	2021
16	31	

Tamaño  
4,1 MB

Dimensiones  
4032 x 3024

<b>N° Fotografía: 3</b>	<b>Fecha: 17-03-2021</b>		
<b>Hecho Infraccional:</b> Hecho 2	<b>Acción: ID 9</b>		
<b>Coordenadas UTM</b> <b>DATUM WGS84:</b>	HUSO 19	Norte: 6069485	Este: 271823
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Registro fotografito fechado del proceso de retiro del tubo.			
<b>Vinculación</b> Eliminar ducto de drenaje y/o desagüe de la zona de aplicación.			