

### Registro Fotográfico ID 14



✕

Información del archivo

Nombre de archivo

20210312\_160442

Fecha de captura

12	marzo	2021
16		04

Tamaño

5,7 MB

<b>N° Fotografía: 1</b>	<b>Fecha: 12-03-2021</b>		
<b>Hecho Infraccional:</b> Hecho 3	<b>Acción: ID 14</b>		
<b>Coordenadas UTM</b> <b>DATUM WGS84:</b>	HUSO 19	Norte: 6069410	Este: 272015
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Registro fotográfico fechado del estado actual de las rejillas en vendimia.			
<b>Vinculación</b> Instalación de tapa metálica en las cámaras de aguas lluvias, sellándolas en épocas de vendimia.			