

### Registro Fotográfico ID 17



#### Información del archivo

Nombre de archivo

20210324\_103429

Fecha de captura

24

marzo

2021

10

34

Tamaño

4,2 MB

<b>N° Fotografía: 1</b>	<b>Fecha: 24-03-2021</b>		
<b>Hecho Infraccional:</b> Hecho 3	<b>Acción: ID 17</b>		
<b>Coordenadas UTM</b> <b>DATUM WGS84:</b>	HUSO 19	Norte: 6069423	Este: 271999
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Fotografía fechada de su instalación y estado.			
<b>Vinculación</b> Instalación de pretil y cambio de bomba en Cámara (2) de recepción de RILES.			

**Registro Fotográfico ID 17**



**Información del archivo**

Nombre de archivo

20210324\_103346

Fecha de captura

24

marzo

2021

10

33

Tamaño

6,1 MB

Dimensiones

3024 x 4032

<b>N° Fotografía: 2</b>	<b>Fecha: 24-03-2021</b>		
<b>Hecho Infraccional:</b> Hecho 3	<b>Acción: ID 17</b>		
<b>Coordenadas UTM</b> <b>DATUM WGS84:</b>	HUSO 19	Norte: 6069423	Este: 271999
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Fotografía fechada de su instalación y estado. Bomba de mayor capacidad en cámara 2 de recepción de RILES. <b>Vinculación</b> Instalación de pretil y cambio de bomba en Cámara (2) de recepción de RILES.			