



Santiago, 19 febrero de 2021

**Señora  
Daniela Jara Soto  
Fiscal Instructora  
Superintendencia del Medio Ambiente  
PRESENTE**

**Ref.: Res. Ex. No 3/ Rol D-144-2020 de 18 de enero 2021**

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente, acompañamos dispositivo electrónico que contiene los Anexos y Apéndices del Programa de Cumplimiento Refundido que fuera presentado a la Superintendencia de Medio Ambiente remitido por correo electrónico, en respuesta a las observaciones efectuadas mediante la Res. Ex. No 3/ Rol D-144-2020 de 18 de enero 2021. A continuación se listan los anexos adjuntos al dispositivo electrónico:

- Anexo 1 Apéndice 1 - Informe Arqueológico Estado de Rasgos Lineales
- Anexo 1 Apéndice 2 - Levantamiento Aerofotogramétrico
- Anexo 1 Apéndice 3 - Comprobantes Entrega Informes Monitoreo a SMA
- Anexo 1 Apéndice 4 - Comprobante Entrega Informe Estado Conservación Of. Porvenir
- Anexo 1 Apéndice 5 - Protocolo Arqueológico
- Anexo 1 Apéndice 6 – Instrucción cese pilas y piscinas
- Anexo 2 Análisis de Efectos Infracción N° 4 PdC Refundido
- Anexo 2 Apéndice A - Respaldo recambio señaléticas
- Anexo 2 Apéndice B - Protocolo Supresor de Polvo
- Anexo 2 Apéndice C - Cotización HH Implementación Supresor de Polvo
- Anexo 3 Efectos Infracciones 5 y 6 PdC refundido
- Anexo 3 Apéndice A - Sistema fugas piscinas operativas
- Anexo 3 Apéndice B - Sistema fugas piscinas por construir
- Anexo 3 Apéndice C - Estado pilas agotadas post terremoto 2014
- Anexo 3 Apéndice D - Estado pilas operativas post terremoto 2014
- Anexo 3 Apéndice E - Estabilidad taludes pilas abandonadas
- Anexo 3 Apéndice F - Registro control de infiltraciones
- Anexo 3 Apéndice G - Procedimiento control de fugas



SCM Corporación de Desarrollo del Norte.

- Anexo 3 Apéndice H - Niveles piezométricos
- Anexo 3 Apéndice I - Certificados laboratorio Química aguas
- Anexo 3 Apéndice J - AS BUILT Piscinas
- Anexo 3 Apéndice K - Plan de Cierre
- Anexo 3 Apéndice L - Vídeos interior pozos
- Anexo 3 Apéndice M - Cubicación Pilas
- Anexo 3 Apéndice N - Informe de Respuestas Pilas en Operación
- Anexo 3 Apéndice O - Presupuesto Estabilidad 21 Pilas en operación

Sin otro particular, le saludan atentamente a usted.

**Carlos David Contreras Quispe**  
**8.474.272-4**  
Representante Legal  
SCM Corporación de Desarrollo del Norte

**Eliecer Mauricio Fuentes Centeno**  
**7.710.408-9**  
Representante Legal  
SCM Corporación de Desarrollo del Norte

