



CODELCO

Informe de Limpieza de Sectores

Incidente Ambiental Reportado el 03 de mayo 2018

División Salvador

INDICE

1	INTRODUCCION	3
2.	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA REALIZADA DE LIMPIEZA DE SECTORES IMPACTADOS.	3
3.	LÍNEA DE TIEMPO RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.....	4
4.	SET FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.	5

1 INTRODUCCION

En el presente documento da cuenta del programa y ejecución de las labores de limpieza de los sectores impactados por el incidente ambiental reportado el día 03 de mayo 2018. Adicionalmente, se complementa con set de fotografías de la época para mayor abundamiento de la implementación de las medidas de limpieza, así como también se muestra la situación actual de los sectores.

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA REALIZADA DE LIMPIEZA DE SECTORES IMPACTADOS

Una vez detectado y reportado el incidente ambiental el día 03 de mayo 2018, se procede a evaluar las zonas afectadas, accesos a los lugares y coordinación de actividades con personal la Fundición, Comunidad Colla y Sustentabilidad, en donde se define realizar en primera instancia la limpieza por medio de cuadrillas con personal, equipos y maquinaria perteneciente a Codelco, los cuales se despliegan en el sector de forma inmediata para contener y recuperar las zonas afectadas. La operación de limpieza manual se refuerza puntualmente con el apoyo de maquinaria pesada y camiones aljibe, en aquellos sectores factibles de ser intervenidos por dichos equipos resguardando en todo momento de no intervenir el cauce natural ubicado en quebrada Jardín.

En los meses posteriores se reforzaron las limpiezas de las áreas involucradas con personal contratado de forma exclusiva para la actividad de limpiezas a través de un servicio transitorio, el cual continúa con la metodología de trabajo definida en conjunto.


Durante todo el proceso de limpieza se realizaron reuniones periódicas, tanto internas como con la Comunidad, con el objetivo de evaluar el avance de la limpieza, concordar la estrategia a seguir y considerar el parecer de la Comunidad respecto a los trabajos en proceso.

El material recuperado de las limpiezas se trasladó a un punto de acopio transitorio en el sector para su posterior disposición final (patio residuos de El Salvador).

El proceso de limpieza del sector, las reuniones periódicas de coordinación y el traslado del material recuperado a zona de acopio final, se mantiene entre los meses de mayo y noviembre 2018, siendo durante todos los meses énfasis en limpieza pedestre, dando por finalizada la actividad en conjunto personal de la Fundición Refinería, Sustentabilidad y Comunidad Colla.


3. LÍNEA DE TIEMPO RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA

A continuación a modo de resumen, se adjunta una línea de tiempo, la cual da cuenta de los hitos asociados al evento, todas las actividades de limpieza realizadas, las gestiones realizadas administrativas y la comunicación con las comunidades Colla que habitan cercanas al sector.



4. SET FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA

4.1. Fotografías año 2018



Sector donde ocurrió Incidente Ambiental en
Planta de Flotación de Escorias
Mayo 2018



Limpieza del Sector en Planta de Flotación de Escorias
Mayo 2018



Inspección de Comunidad Colla en conjunto con personal Codelco en sectores impactados
07 de mayo 2018



Trabajos de Limpieza Manual en Sectores



Trabajos con Apoyo de Equipos en Sectores – Camión Aljibe



Trabajos con Apoyo de Equipos en Sectores – Cargador Frontal y Camiones



Visita de Comunidades a Planta Flotación de Escorias

4.2 Fotografías año 2021



Vista actual de donde ocurrió Incidente Ambiental en Mayo 2018
Foto: 05 de mayo 2021



Vista actual de donde escurrió la pulpa en Mayo 2018
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual aguas abajo de la Planta Flotación de Escorias
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual aguas abajo de la Planta Flotación de Escorias
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual aguas abajo de la Planta Flotación de Escorias
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sectores aguas abajo de Planta de Flotación de Escoras, quebrada Mina de Cal
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sectores aguas abajo de Planta de Flotación de Escoras, quebrada Mina de Cal
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sectores aguas abajo de Planta de Flotación de Escoras, quebrada Mina de Cal
 Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sector cuesta Los Patos
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sector cuesta Los Patos
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sector bajo en quebrada El Jardín
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sector bajo en quebrada El Jardín
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sector bajo en quebrada El Jardín
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sector bajo en quebrada El Jardín
Foto: 11 de mayo 2021



Vista actual de sector bajo en quebrada El Jardín, Agua Dulce
Foto: 11 de mayo 2021