

Santiago, 28 de julio de 2021.-

Señor
Felipe García Huneeus
Fiscal Instructor División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente
P R E S E N T E

REF.: RESPUESTA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN RES. EX. N° 1/2020 /
ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES S.A. / ROL D-052-2020.-

De mi consideración:

Que, encontrándome dentro del plazo conferido por la Resolución Exenta N° 1/Rol D-052-2020, notificada a Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A. ("Titular") con fecha 6 de julio de 2021, por medio de la presente -y de acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Medio Ambiente-, a continuación se acompañan los antecedentes requeridos del proyecto "*Construcción Edificio Humana*" ("Proyecto").

1) Identidad y personería con que actúa el representante legal:

Actúa en representación del Titular, el abogado Joaquín Catalán M., cédula de identidad N° [REDACTED], conforme al mandato judicial otorgado mediante escritura pública de fecha 24 de abril de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de Gloria Ortiz Carmona, bajo el repertorio N° 2268-2019, cuya copia se acompaña como Anexo a) de esta presentación.

2) Estados Financieros del Titular:

En Anexo b) se adjuntan los Estados Financieros Consolidados auditados de Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A. y filiales, por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Conforme al documento adjunto, las pérdidas acumuladas del Titular ascienden a [REDACTED]

3) Plano simple que ilustre la ubicación de las fuentes de ruido junto con su orientación y referencia en relación con los puntos de medición y dimensiones del lugar:

Se adjuntan bajo el Anexo c) los siguientes documentos: (i) maqueta ilustrativa de las fuentes de emisión de ruido presentes hasta el término de la obra gruesa del

proyecto (fines de diciembre de 2019); (ii) maqueta ilustrativa de las fuentes de emisión de ruido presentes desde enero de 2020 hasta el término de la obra (febrero de 2021); y (iii) imagen con la identificación y ubicación de los receptores de medición de ruido.

4) Listado de martillos hidráulicos, martillos, taladros, compresores y sierras que se emplearon, junto con el horario de hormigonado, y la cantidad y horario de uso de los camiones mixer, en caso de corresponder:

En Anexo d) se acompañan los siguientes antecedentes: (i) listado de camiones de hormigón utilizados desde marzo de 2019 en adelante, detallando proveedor, fecha, torre de destino, hora de llegada, hora de inicio de descarga y hora de término de descarga; y (ii) listado de herramientas utilizadas.

5) Indicación de cantidad, frecuencia y horario de llegada y salida de camiones relacionados con el funcionamiento ordinario del Proyecto:

Lamentablemente, atendido que la obra se encuentra completamente terminada desde hace varios meses, no fue posible encontrar información sobre la llegada y salida precisa de camiones relacionados con el funcionamiento ordinario del Proyecto. Sin embargo, se puede señalar que dichas actividades se verificaban durante la jornada ordinaria de trabajo, es decir, desde las 8:00 y hasta las 19:00, de lunes a viernes; y de 8:00 a 14:00, los días sábados.

Quedando a su disposición para aclarar o complementar la información entregada, saluda atentamente a Ud.,

Joaquín Catalán M.
p.p. Echeverría Izquierdo Edificaciones S.A.
RUT N° 76.247.273-2



Código: 1627435185575
verificar validez en

<https://www3.esigner.cl:8543/EsignerValidar/verificar.jsp>

Firmado con Firma Electrónica Avanzada por:
Joaquín Manuel Catalán Martina RUT: 15315224-1