


Fotografías tomadas por la SMA e incluidas en el Acta de Inspección Ambiental de Fecha 12/12/2018, en Anexo 5: Set de Fotografías (IFA Cristalerías Toro SPA), correspondientes al antes

Anexo 5: Set de Fotografías



Fotografía N°1


Grupo Electrónico de 1500 KVa.

Este equipo cuenta con sala insonorizada y silenciador



Fotografía N°2


Celosía Acústica.



Fotografía N°3

Grupo Electrónico de 650 KVa.

A este equipo se le instaló silenciador



Fotografía N°4

**Grupo Electrónico de 650
KVa.**

A este equipo se le
instaló silenciador

Nota: Los GE LUREYE 650 son 3 unidades y a todas se les instaló silenciador, como se demuestra en set de fotografías del ahora adjunto.