



FORMULARIO DE INGRESO DE REQUERIMIENTO DE FISCALIZACIÓN (para denuncias y autodenuncias)

Uso Exclusivo Oficina de Partes D.G.A:

¿Completa Campos Obligatorios? Sí: ☐ No: ☐

¿Incluye documentos adjuntos? Sí: ☐ No: ☐

Lugar de Ingreso:

Observaciones:

Timbre Oficina de Partes

IMPORTANTE: Campos con asterisco (*) son obligatorios para poder procesar su solicitud.

1. Individualización del solicitante:

Persona natural: ☐ Persona jurídica: ☒

Nombre o Razón Social*: Compañía Forestal y Maderera Panguipulli SA..... RUN/RUT*: 96.536.830-2.....

Dirección*: Neltume # s/n. Ciudad de Neltume (para efecto de notificaciones legales Isidora Goyenechea 3120, Piso 8, Las Condes).....

Comuna*: Panguipulli..... Región*: Región de los Ríos.....

Correo electrónico (e-mail): vespinos@vmsh.cl (solicito notificaciones por esta vía)..... Teléfono: +56 9 98417930.....

Representante Legal*(en caso de ser persona jurídica)*: Enrique Cooper Hurtado.....

..... RUT*: 4.857.606-0.....

¿Acredita personería vigente el representante? Sí: ☒ No: ☐

2. Apoderado (si corresponde):

¿Actúa mediante apoderado? Sí: ☐ No: ☐

Nombre*: RUN/RUT*:

Dirección*:

Correo electrónico (e-mail): Teléfono:

¿Acredita poder? (Art. 22 Ley 19.880) Sí: ☐ No: ☐

3. Ubicación y referencias del lugar para determinar su locación:

Provincia*: Valdivia..... Comuna*: Panguipulli.....


Localidad*: Neltume.....

Nombre del cauce natural o artificial (en caso de corresponder)*: N/A.....

Coordenadas UTM (m), datum WGS84:

Norte: 5575951 y 5576156..... Este: 756186 y 756324..... Huso: 18.....

Croquis de la ubicación:



4. Descripción breve del o los hechos concretos que se estiman constitutivos de una infracción, y daños o perjuicios que estos generan*:

La segunda quincena de abril de 2020 se ejecutaron las siguientes obras de canalización de los deshielos que bajan del volcán Mocho Choshuenco en dirección norte, ladera oriente, en aproximadamente su cota 1.800 msnm (se adjunta plano de emplazamiento del lugar y obras).

Las obras se hicieron por medio de una retroexcavadora y consisten en 2 canales:

- Un canal para tomar y desviar las aguas producto del deshielo, que en parte escurre hacia el sur y que fue canalizado con escurrimiento hacia el norte. Este canal tiene aproximadamente 50 metros de longitud, entre 2 y 3 metros y una profundidad de 1,5 metros.

- Un segundo canal, ubicado aproximadamente a 200 metros aguas abajo del primero, que recibe las aguas eventuales de éste -dado que normalmente se infiltran- para desviarlas en dirección oriente. Este canal tiene aproximadamente 80 metros de longitud, entre 2 y 3 metros y una profundidad de 1,5 metros.

Se adjuntan fotografías que dan cuenta de las obras y sus ubicaciones precisas.

Desde su construcción, las obras señaladas no han sido modificadas y se puso fin a ellas desde que fueron ejecutadas a la fecha. Si procede, se remediarán conforme lo establezca la autoridad.

5. Fecha probable de comisión de la infracción*:

Segunda quincena abril 2020.

6. Identificación del presunto infractor/es (si pudiere identificarlo):

¿Corresponde a una autodenuncia?

Sí: ☒ No: ☐

Nombre o Razón Social: Compañía Forestal y Maderera Panguipulli SA RUN/RUT: 96.536.830-2

Dirección: Neltume # s/n, Ciudad de Neltume (para efecto de notificaciones Isidora Goyenechea 3120, Piso 8, Las Condes)

Comuna: Panguipulli

Región: Región de los Ríos

Correo electrónico (e-mail): vespinos@vmsh.cl

Teléfono: +56 9 98417930

7. Normas infringidas (si las conoce):

1. Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.)

☒

6. Obras Mayores (art. 294 C.A.)

☐

2. Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013)

☐

7. Incumplimiento a condiciones al ejercicio del derecho (art. 149 N°7 C.A.)

☐

3. Bocatmas (art. 151 C.A.)

☐

8. Control de extracciones (art. 68 C.A.)

☐

4. Cierre de bocatmas y obras de protección (art. 304 y 305 C.A.)

☐

9. Otro (indicar):

☐


5. Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.)

☐

8. Documentación adjunta (en caso de incluir otros documentos, poderes, actas de directorio, fotografías, croquis de ubicación, o cualquier antecedente que se considere de utilidad para realizar la investigación del caso):

1. Inscripción de Poder Fojas 10154 Número 7780 Reg Com Santiago 2011. 2. Set de Fotografías (4). 3. Croquis detalle.

Declaro por este acto vengo en denunciar una posible infracción al Código de Aguas, y declaro que la información contenida en este documento es precisa, verídica y comprobable.



Firma Solicitante (*)

RUT: 96.536.830-6