

Antofagasta, 06 de septiembre de 2024
S-MC-MB202-0924-0764

**Señora
Marie Claude Plumer Bodin
Superintendente
Superintendencia del Medio Ambiente
Teatinos 280
Santiago
Región Metropolitana
PRESENTE**

MAT.: Téngase Presente antecedentes que indica.

EXP.: ROL D-064-2022

De mi consideración:

Jaime Rivera Machado, en representación de Mantos Copper S.A., según se acreditó, me dirijo a Usted, en el marco del procedimiento sancionatorio Rol D-064-2023, seguido en contra de mi representada, a fin de hacer presente a Usted, antecedentes asociados a una nueva contingencia de rotura de tubería de agua ocurrida en el sector de la Unidad Fiscalizable Minera Metálica Mantos Blancos.

Al respecto, cabe hacer presente a Usted lo siguiente:

1. El día 4 de septiembre del presente año, fuera de la faena minera de Mantos Blancos, a la altura de la Cubeta N°2, se reportó la rotura de una cañería de agua, perteneciente a la empresa Aguas de Antofagasta S.A. (“ADASA”);
2. La rotura de la cañería produjo un derrame de agua, es decir, sin que exista evidencia de la presencia de otra sustancia en dicho evento. Dicha agua no tiene relación alguna con el proceso productivo de Mantos Blancos;
3. Lo anterior se habría producido, de acuerdo a lo informado por personal de ADASA, a la ejecución de actividades de mantención en el sector, procediendo dicha empresa a limpiar el sector;
4. El mismo día 4 de septiembre, el Superintendente de Medio Ambiente de la Faena Mantos Blancos, Juan José Morales, tomó contacto telefónico con la Jefa de la Oficina Regional de Antofagasta de la Superintendencia del Medio Ambiente, doña Sandra Cortez, para reportar de forma inmediata lo sucedido; y,

5. Posteriormente, se dejó registro de dicho evento en el sistema de seguimiento ambiental (SSA) de esta Superintendencia.

De esta forma, solicitamos a Usted tener presente todos los antecedentes presentados en relación a la contingencia ocurrida fuera de faena de Mantos Blancos el día 4 de septiembre de 2024

En el siguiente enlace de Google Drive se encuentra registro fotográfico y video que da cuenta de la contingencia informada:

https://drive.google.com/drive/folders/1D3eKX_krkSLRNs2Icb2_IkURFbbH5N0q?usp=sharing

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Jaime Rivera Machado
pp. Mantos Copper S.A.

Adj.:

- **Video y fotografías que dan cuenta del evento ocurrido por tubería de ADASA.**