

Informe Técnico

Condominio: Edificio Carlos Andwanter.

Dirección: Carlos Andwanter 330, Valdivia.

Actividad: Mantenimiento/Instalación eléctrica.

Empresa: Seguridad & Energía spa

Rut: 76.977.298-7

Técnico: Eduardo Quezada.

Fecha: 31/03/2021

Trabajo Realizado

- Instalación de termocupla en chimenea de caldera.

Información adicional:

- Medición de temperatura cada 15 minutos, grafico de temperatura.
- Los datos permanecen un tiempo de 45 días en la nube.



