

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL - RUIDO				
Norma de emisión D.S. N°38/11 del MMA				
Antecedentes				
ID inspección	1250-XIII-2021 / 1252-XIII-2021			
Fecha de inspección	17-10-2022			
Hora de inicio	23:20			
Hora de término	23:29			
Identificación de la actividad inspeccionada	MAMUT S.A.			
Ubicación	Av. Carlos Valdovinos N°555			
Comuna	San Joaquín			
Región	Metropolitana			
Coordenada Norte (WGS84)	347.901			
Coordenada Este (WGS84)	6294129			
Huso	19H			
Otros datos de la actividad inspeccionada	Operación de fábrica			
Inspector ambiental responsable				
Nombre	Andrés			
Apellidos	Carini Sánchez			
Nº IA SMA	16100973-3			
Hechos constatados y/o actividades realizadas				
La medición se realizó el día 17 de octubre de 2022 a partir de las 23:20 horas, en domicilio cercano a la Unidad Inspeccionada, en condición de medición interna (habitación piso 3, ventana abierta). Durante la medición, predominó el campo sonoro generado por la Unidad Inspeccionada, correspondiente a la operación de la fábrica. Por su parte, el ruido de fondo fue imperceptible.				
Tabla 1 Resultados obtenidos en las mediciones. Valores en dB(A) lento.				
Medición		NPSeq	NPSmín	NPSmáx
Punto 1	1	42,3	41,7	42,9
	2	42,8	42,3	43,5
	3	42,1	41,5	43,6
Punto 2	1	42,7	42,0	43,1
	2	42,6	42,1	43,1
	3	42,5	42,0	43,2
Punto 3	1	42,5	41,9	43,0
	2	42,1	41,5	42,7
	3	42,8	41,8	43,6
Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Resolución Exenta N°693/2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente.				