


Mat. Adopción de medidas provisionales.

Ant. Resolución Exenta N° 341 del 07 de marzo de 2019.

N° 1114.

Puerto Montt, 28 de marzo de 2019.

Señor
Emanuel Ibarra Soto
Superintendente del Medio Ambiente (S)
Superintendencia del Medio Ambiente
Presente



De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, en representación de Productos del Mar Ventisqueros S.A., (en adelante indistintamente “VQ”, “Ventisqueros” o la “Compañía”), procedo a continuación a informar sobre la adopción de la medida provisional requerida por vuestra Superintendencia a través de Resolución Exenta N° 341 del 07 de marzo de 2019, a partir de un proceso fue llevado a cabo a través de la oficina de la Región de Los Ríos.

1. La medida ordenada corresponde a la “detención parcial de funcionamiento asociado exclusivamente al pretil no evaluado y a sus actividades conexas, del Proyecto Piscicultura Cocule, ubicado en la ribera sur de Río Bueno, Fundo Doña Gema, Sector Cocule, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos, con la finalidad de que el titular se abstenga de seguir construyendo la obra no evaluada. Cabe señalar que las actividades conexas aludidas implican las faenas asociadas a la extracción de material de escarpe desde el pozo de lastre para la construcción del pretil y maquinaria utilizada exclusivamente para su relleno, nivelación y/o compactación. La medida tendrá una duración de 15 días hábiles contados desde la fecha de su notificación. El último día hábil de vigencia de la medida, el titular deberá presentar un reporte que contenga los medios de verificación para acreditar la efectiva detención de funcionamiento de las faenas.”

En el **Anexo 1** adjunto a esta carta se acompaña el informe de la implementación de la medida de detención parcial de funcionamiento asociado exclusivamente al pretil no evaluado y a sus actividades conexas.

Dado el requerimiento de extender la paralización por un período de 15 días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la resolución (jueves 07 de marzo), la medida se prolongó desde el viernes 8 hasta el jueves 28 de marzo de 2019, ambas fechas inclusive.

Adicionalmente se adjunta dispositivo electrónico con respaldo digital de la información presentada.

Quedamos a su entera disposición para despejar cualquier duda que surja de la presente carta o complementar cualquier otro aspecto relacionado con la información requerida.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



PABLO IGNACIO MAZO TRAVERSI
C.I N° 9.245.199-2
GERENTE TECNICO
PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.

C.C.: Archivo VQ.


Anexo 1. Informe de Implementación de Medida Provisional de Paralización de Proyecto Piscicultura Cocule.





Informe de
Implementación de
Medida Provisional de
Paralización de Proyecto
Piscicultura Cocule

Informe Final



Gerencia Técnica
27 de Marzo de 2019

1. DURACION DE LA MEDIDA PROVISIONAL.

En función de lo indicado en el punto primero del Resuelvo de la Resolución Exenta N° 341 del 7 de marzo de 2019, se ordenó una medida provisional con fines exclusivamente cautelares consistente en la detención parcial de funcionamiento asociado exclusivamente al pretil no evaluado y a sus actividades conexas, del Proyecto Piscicultura Cocule.

Dado el requerimiento de extender la paralización por un período de 15 días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la resolución (jueves 07 de marzo), la medida se prolongó desde el viernes 8 hasta el jueves 28 de marzo de 2019, ambas fechas inclusive.

2. VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA PROVISIONAL.

La medida fue informada a la constructora Itinex Limitada (empresa a cargo de la etapa de relleno y estabilizado del terreno) el mismo día en que Productos del Mar Ventisqueros fue notificada por la Superintendencia del Medio Ambiente (miércoles 7 de marzo). Para efectos de verificación, se entregó a la empresa constructora una carta formal indicando e instruyendo la necesidad de cumplir a cabalidad con la orden de paralización de obras. La carta de fecha 8 de marzo, bajo el folio interno N° 1101 se adjunta en **Anexo 1** con la firma de ambas partes involucradas. En la carta se indica se debe aplicar a la totalidad de las actividades que la constructora realiza asociado al Proyecto Piscicultura Cocule. Adicionalmente, también con fecha 8 de marzo de 2019, queda constancia de la información entregada en el libro de obra que se mantiene en el lugar de la faena, donde se consigna la medida provisional y las fechas entre las cuales debe extenderse. El documento, firmado por el Inspector Técnico de Obra (ITO) de la empresa AGES, señor Mauricio Briones se adjunta en **Anexo 2**.

Se le solicitó a la empresa encargada de la inspección técnica, AGES Asesoría Técnica Limitada, la generación de reportes diarios de la paralización de la obra, de manera de verificar el cumplimiento de la medida provisional. Los informes firmados por el ITO, comprenden registros fotográficos en los diferentes sectores donde se encuentra desarrollado el proyecto, así como también en el sector del pozo de lastre desde donde se obtiene el material para relleno y compactación. La totalidad de los informes diarios se adjuntan en el **Anexo 3**.

Adicionalmente en dispositivo electrónico se adjuntan videos tomados al momento de la paralización de las actividades.

Anexo 1. Carta N° 1101 a constructora Itinex informando paralización de obras por medida provisional.



Informe de
Implementación de
Medida Provisional de
Paralización de Proyecto
Piscicultura Cocule

Informe Final

Gerencia Técnica
27 de Marzo de 2019

1. DURACION DE LA MEDIDA PROVISIONAL.

En función de lo indicado en el punto primero del Resuelvo de la Resolución Exenta N° 341 del 7 de marzo de 2019, se ordenó una medida provisional con fines exclusivamente cautelares consistente en la detención parcial de funcionamiento asociado exclusivamente al pretil no evaluado y a sus actividades conexas, del Proyecto Piscicultura Cocule.

Dado el requerimiento de extender la paralización por un período de 15 días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la resolución (jueves 07 de marzo), la medida se prolongó desde el viernes 8 hasta el jueves 28 de marzo de 2019, ambas fechas inclusive.

2. VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA PROVISIONAL.

La medida fue informada a la constructora Itinex Limitada (empresa a cargo de la etapa de relleno y estabilizado del terreno) el mismo día en que Productos del Mar Ventisqueros fue notificada por la Superintendencia del Medio Ambiente (miércoles 7 de marzo). Para efectos de verificación, se entregó a la empresa constructora una carta formal indicando e instruyendo la necesidad de cumplir a cabalidad con la orden de paralización de obras. La carta de fecha 8 de marzo, bajo el folio interno N° 1101 se adjunta en **Anexo 1** con la firma de ambas partes involucradas. En la carta se indica se debe aplicar a la totalidad de las actividades que la constructora realiza asociado al Proyecto Piscicultura Cocule. Adicionalmente, también con fecha 8 de marzo de 2019, queda constancia de la información entregada en el libro de obra que se mantiene en el lugar de la faena, donde se consigna la medida provisional y las fechas entre las cuales debe extenderse. El documento, firmado por el Inspector Técnico de Obra (ITO) de la empresa AGES, señor Mauricio Briones se adjunta en **Anexo 2**.

Se le solicitó a la empresa encargada de la inspección técnica, AGES Asesoría Técnica Limitada, la generación de reportes diarios de la paralización de la obra, de manera de verificar el cumplimiento de la medida provisional. Los informes firmados por el ITO, comprenden registros fotográficos en los diferentes sectores donde se encuentra desarrollado el proyecto, así como también en el sector del pozo de lastre desde donde se obtiene el material para relleno y compactación. La totalidad de los informes diarios se adjuntan en el **Anexo 3**.

Adicionalmente en dispositivo electrónico se adjuntan videos tomados al momento de la paralización de las actividades.

Anexo 1. Carta N° 1101 a constructora Itinex informando paralización de obras por medida provisional.

Mat. Informa e instruye paralización de obras por 15 días hábiles.

Ant. Resolución Exenta N° 341 del 07 de marzo de 2019.

N° 1101.

Puerto Montt, 08 de marzo de 2019.

Señor
Carlos Foltzick
Representante
Constructora Itinex Ltda.
Presente


De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, en representación de Productos del Mar Ventisqueros S.A., (en adelante indistintamente "VQ", "Ventisqueros" o la "Compañía"), procedo a continuación a informar y solicitar aplicar la adopción de la medida provisional pre-procedimental, requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de Resolución Exenta N° 341 del 07 de marzo de 2019 y que adjunto a esta carta.

- 1. Detención parcial de funcionamiento asociado exclusivamente al pretil no evaluado y sus actividades conexas del Proyecto Piscicultura Cocule, ubicado en la ribera sur de Río Bueno, con la finalidad que el titolare se abstenga de seguir construyendo la obra no evaluada. Cabe señalar que las actividades conexas aludidas implican las faenas asociadas a la extracción de material de escarpe desde el pozo de lastre para la construcción del pretil y maquinaria utilizada exclusivamente para su relleno, nivelación y/o compactación.**

Esta medida solicitamos aplicarla asociado a la paralización de la totalidad de las actividades que realiza vuestra constructora asociado al mencionado proyecto. Si bien la autoridad se refiere a un "pretil", esto se relaciona a la acumulación del material de escarpe dispuesto según lo establece la RCA (Resolución Exenta N° 026 de 2014) y que calificó ambientalmente el proyecto.

Oficina Central: Juan Soler Manfredini 11, of. 1501 · Teléfono: +56 (65) 2569 600 - 2569 601
Planta Ahumado: Av. Libertador Bernardo O' Higgins 150, Río Negro Hornopirén
Teléfono: +56 (65) 2217 250 / 2217 391 / 2217 216 / 2217 392 - Fax: +56 (65) 2217 251
Planta Chincú: Chinquihue Km 14 · Teléfono: +56 (65) 2659 701 - Fax: +56 (65) 2560 905
www.ventisqueros.com




2. La medida tendrá una duración de 15 días hábiles contados desde la fecha de la notificación.

Dado que fuimos notificados el día de ayer, la paralización deberá extenderse desde el viernes 8 hasta el jueves 28 de marzo, ambas fechas inclusive, siendo posible retomar las actividades el viernes 29, siempre y cuando no exista una solicitud adicional interpuesta por la autoridad.

Solicitamos cumplir a cabalidad las medidas solicitadas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,




CLAUDIO DIAZ BARRAZA
C.I. N° 15.173.943-1
JEFE DE PROYECTOS AGUA DULCE
PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A.

Constructora Itinex Ltda.
R.U.T. N° 76.808.540-4

C.C.: Archivo VQ.

Anexo 2. Extracto de libro de obra mantenido en lugar de faenas, indicando aviso de paralización producto de medida provisional.

SE INFORMA Y SE HACE REGISTRO EN EL
PRESENTE LIBRO DE OBRAS QUE LA SUPERINTENDENCIA
DE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA RESOLUCION
EXENTA N° 341, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2019,
NOTIFICA SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR PRE-PROCEMI-
MENTAL, APROBADA POR EL TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL
EN CONTRA "FUMIGADOS POR MAN VENTISQUEMOS" SOLICITAN
NO LA FANTIZACION DE FUNCIONAMIENTO A PARTIR
DEL 08-03-19 HASTA EL 28-03-19.



Mauricio Fuentes
NO-ABES

SE HA REGISTRADO QUE EL PRESENTE LIBRO NO
OBRA ~~SOLO~~ NO PRESENTA LAS PAGINAS 22/23
Y 24 (PROBLEMA DE FABRICA. SOLO PRESENTA
LA N° 22 SIN AUTOCOLATIVO.


MAURICIO BRIONES ITO ABES


SE ADESA REGISTRO QUE A LA FECHA CONTINUA LA PARALIZACION PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO APROBADA POR EL TRIBUNAL AMBIENTAL.

ADAMS, A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO VISITAS A TERRENO


MAURICIO BRIONES
PRO-AGRES

SE DEJA REGISTRADO QUE A LA FECHA CONTINUA LA
ESTABILIZACION PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO APROBADO
POR EL TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL

A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO VISITAS A
TERRENO


MAURICIO MUÑOZ
ITO - 16ES

Anexo 3. Informes diarios de paralización de obra.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

Debido a la medida provisional pre-procedimental, requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de Resolución Exenta N° 341 del 07 de marzo de 2019, se procede con la detención parcial de funcionamiento por un periodo de 15 días hábiles. La paralización deberá extenderse desde el viernes 8 hasta el jueves 28 de marzo de 2019, por lo tanto, todos los trabajos que ejecuta la Constructora ITINEX se detienen desde la presente fecha.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



Sector Oeste



Sector Sur



Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



Vista General



Portón Acceso a Pozo Extracción de Material.



Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



Sector Oeste



Sector Sur



Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



Vista General



Portón Acceso a Pozo Extracción de Material.

Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte

WGS 84: -4032752475, -73.09652568



Sector Oeste

WGS 84: -40.32873575, -73.0975567



Sector Sur

WGS 84:-40.32691804, -73.09669395



Sector Este

WGD 84:-40.32689381, -73.09409097



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



Vista General

WGS 84:-40,33591087, -73.09150008



Portón Acceso a Pozo Extracción de Material.

WGS 84:-40.33360008, -73.08243876

Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte

WGS 84: -4032752475, -73.09652568



Sector Oeste

WGS 84: -40.32873575, -73.0975567



Sector Sur

WGS 84:-40.32691804, -73.09669395



Sector Este

WGD 84:-40.32689381, -73.09409097



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



Vista General

WGS 84:-40,33591087, -73.09150008



Portón Acceso a Pozo Extracción de Material.

WGS 84:-40.33360008, -73.08243876

Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



WGS 84: -40.32625752, -73.09560284
Date: 14-03-2019 Time: 4:16:02 p.m.

Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.32687088, -73.09641631
Date: 14-03-2019 Time: 4:13:56 p.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.32773582, -73.09659409
Date: 14-03-2019 Time: 4:13:48 p.m.

Sector Oeste



Sector Este



WGS 84: -40.32676736, -73.09413219
Date: 14-03-2019 Time: 4:18:34 p.m.

Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



WGS 84: -40.33600283, -73.09164947
Date: 14-03-2019 Time: 4:31:47 p.m.



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: -40.33396472, -73.08913141
Date: 14-03-2019 Time: 4:41:27 p.m.



Vista General



Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



WGS 84: -40.32602388462187,
-73.09412436629174
Date: 15-03-2019 Time: 9:44:02 a.m.

Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.32684606, -73.09664338
Date: 15-03-2019 Time: 9:47:33 a.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.32694543, -73.09660587
Date: 15-03-2019 Time: 9:49:58 a.m.

Sector Oeste



Sector Este



WGS 84: -40.32608974, -73.09504482
Date: 15-03-2019 Time: 9:57:50 a.m.

Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



WGS 84: -40.33597111, -73.09164719
Date: 15-03-2019 Time: 10:05:51 a.m.



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: 0.0, 0.0

Date: 15-03-2019 Time: 9:13:16 a.m.



Vista General



Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



WGS 84: -40.32609495, -73.0946018
Date: 18-03-2019 Time: 2:15:48 p.m.

Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.32648306, -73.09596938
Date: 18-03-2019 Time: 2:23:56 p.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.32723823, -73.09688608
Date: 18-03-2019 Time: 2:26:41 p.m.

Sector Oeste



Sector Este



WGS 84: -40.32685188, -73.09410383
Date: 18-03-2019 Time: 2:33:09 p.m.

Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



WGS 84: -40.33601619, -73.09164825
Date: 18-03-2019 Time: 2:40:34 p.m.



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: -40.33493160487407,
-73.08849330565869
Date: 18-03-2019 Time: 1:46:36 p.m.



Vista General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mauricio Briones".

Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



WGS 84: -40.32609490, -73.0946019
Date: 19-03-2019 Time: 3:15:32 p.m.

Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.32648303, -73.09596948
Date: 19-03-2019 Time: 3:40:30 p.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.32723828, -73.09688619
Date: 19-03-2019 Time: 1:09:27 p.m.

Sector Oeste



Sector Este



WGS 84: -40.32685186, -73.09410351
Date: 19-03-2019 Time: 1:41:18 p.m.

Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: -40.33493160487409,
-73.08849330565886
Date: 19-03-2019 Time: 2:42:40 p.m.



Vista General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mauricio Briones'.

Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



WGS 84: -40.32609495, -73.0946018
Date: 20-03-2019 Time: 3:15:38 p.m.

Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.32648306, -73.09596938
Date: 20-03-2019 Time: 3:25:56 p.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.32723823, -73.09688608
Date: 20-03-2019 Time: 3:26:40 p.m.

Sector Oeste



Sector Este



WGS 84: -40.32685188, -73.09410383
Date: 20-03-2019 Time: 1:33:26 p.m.

Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



WGS 84: -40.33601619, -73.09164825
Date: 20-03-2019 Time: 1:40:24 p.m.



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: -40.33493160487407,
-73.08849330565869
Date: 20-03-2019 Time: 1:46:39 p.m.



Vista General

Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.32692953, -73.09637312
Date: 21-03-2019 Time: 2:21:33 p.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.3151647, -73.0200499
Date: 21-03-2019 Time: 2:23:59 a.m.

Sector Oeste



Sector Este



WGS 84: -40.32706521, -73.09437376

Date: 21-03-2019 Time: 2:28:07 p.m.

Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



WGS 84: -40.3359664, -73.0915859
Date: 21-03-2019 Time: 2:38:32 p.m.



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: 0.0, 0.0
Date: 21-03-2019 Time: 2:09:32 p.m.



Vista General



Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



WGS 84: -40.3151647, -73.0200499
Date: 22-03-2019 Time: 10:42:08 a.m.

Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.3083457, -73.0757601

Date: 22-03-2019 Time: 10:46:26 a.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.3151647, -73.0200499

Date: 22-03-2019 Time: 10:48:39 a.m.

Sector Oeste



Sector Este



WGS 84: -40.3094078, -73.08904
Date: 22-03-2019 Time: 10:52:31 a.m.

Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



WGS 84: -40.3085451, -73.0750223
Date: 22-03-2019 Time: 10:59:18 a.m.



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: -41.4572899, -72.8993606
Date: 22-03-2019 Time: 10:34:52 a.m.



Vista General



Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



WGS 84: -40.32612988, -73.094597
Date: 25-03-2019 Time: 1:45:59 p.m.

Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.32685779, -73.09634188
Date: 25-03-2019 Time: 1:49:19 p.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.32716597, -73.09675854
Date: 25-03-2019 Time: 1:50:57 p.m.

Sector Oeste



Sector Este



WGS 84: -40.32687651, -73.09407362
Date: 25-03-2019 Time: 1:57:29 p.m.

Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



WGS 84: -40.33595861, -73.09167384
Date: 25-03-2019 Time: 2:02:22 p.m.



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: -40.33493160487407,
-73.08849330565869

Date: 25-03-2019 Time: 1:41:00 p.m.



Vista General

Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



WGS 84: -40.32612331593204,
-73.09459850067682
Date: 26-03-2019 Time: 4:10:45 p.m.

Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.32665377, -73.09639812
Date: 26-03-2019 Time: 4:14:23 p.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.3277211, -73.09674706
Date: 26-03-2019 Time: 4:16:34 p.m.

Sector Oeste



Sector Este



Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



WGS 84: -40.33584826, -73.0917413
Date: 26-03-2019 Time: 4:26:13 p.m.



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: -40.33480167, -73.08855131
Date: 26-03-2019 Time: 4:36:13 p.m.



Vista General

Handwritten signature of Mauricio Briones.

Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.

INFORME DIARIO PARALIZACION COCULE – MOVIMIENTO DE TIERRA.

A la fecha del presente informe, no se han realizado movimientos de tierra en terreno.

Se adjunta fotografías en donde se observa la paralización de los trabajos ejecutados por la constructora ITINEX.

AREA DE RELLENO, PROYECCION PISCICULTURA



Sector Norte



WGS 84: -40.32611806, -73.09462393
Date: 27-03-2019 Time: 11:35:20 a.m.

Sector Norte



Sector Sur



WGS 84: -40.32692135, -73.09644689
Date: 27-03-2019 Time: 11:40:12 a.m.

Sector Sur



Sector Oeste



WGS 84: -40.32685757, -73.09643986
Date: 27-03-2019 Time: 11:41:26 a.m.

Sector Oeste



Sector Este



WGS 84: -40.32609757, -73.09466063
Date: 27-03-2019 Time: 11:44:47 a.m.

Sector Este



Vista General

POZO EXTRACCION MATERIAL



WGS 84: -40.33531881, -73.09167758
Date: 27-03-2019 Time: 11:50:33 a.m.



Vista General

PORTÓN ACCESO A POZO EXTRACCIÓN DE MATERIAL.



WGS 84: -40.33480167, -73.08855131
Date: 27-03-2019 Time: 11:32:14 a.m.



Vista General

Mauricio Briones
Inspección Técnica
AGES Asesoría Técnica Ltda.