

Santiago, 03 de noviembre de 2021

Sr.

Cristóbal de la Maza Guzmán
Superintendente del Medio Ambiente

Presente

MAT. : Acompaña voluntariamente registro fotográfico.

ANT. : Resolución SMA N° 1470, de fecha 25/06/2021.

REF. : Expediente N° MP-039-2021.

[Dylan Alexander Rudney, en representación de Peteroa Energy SpA, ambos ya individualizados, en **Expediente MP-039-2021**, sobre medidas provisionales procedimentales, al señor Superintendente del Medio Ambiente, respetuosamente, digo:

Que, en la representación que invisto, y sin perjuicio de haber ya expirado el plazo de vigencia de las medidas provisionales procedimentales dispuestas por la Resolución SMA N° 1470/2021, por medio del presente vengo en acompañar de forma voluntaria un nuevo set fotográfico que da cuenta de que la cinta, malla de seguridad y señaléticas instaladas alrededor del perímetro de la excavación de la torre N° 73, se mantienen instaladas; sin que se realicen trabajos en el lugar.

Acreditación de cumplimiento.

La medida provisional procedimental decretada en el Resuelvo Primero de la Resolución SMA N° 1470/2021, consistía en lo siguiente:

“En relación a la fundación de la torre N° 73 de la LTE: Mantener instalada la cinta y malla de seguridad alrededor del perímetro de la excavación, y la demás señalética que está habilitada en el terreno, de tal manera de asegurar que no se realicen trabajos en el lugar.”

Dicha medida tenía una vigencia de 30 días corridos, a contar del 29 de junio de 2021, por lo que terminó el día 29 de julio de 2021.

Esta parte dio cumplimiento cabal a la medida provisional procedimental antes referida, pues envió oportunamente fotografías fechadas y georreferenciadas, en forma semanal, los días miércoles, mediante carta conductora, al correo electrónico oficinadepartes@sma.gob.cl, entre las 09:00 y 13:00 horas, conforme al siguiente detalle:

N°	Período	Fecha de entrega
1	29/06/2021 – 06/07/2021	07/07/2021
2	07/07/2021 – 13/07/2021	14/07/2021
3	14/07/2021 – 20/07/2021	21/07/2021
4	21/07/2021 – 27/07/2021	28/07/2021
5	28/07/2021 – 03/08/2021	04/08/2021
6	04/08/2021 – 10/08/2021	11/08/2021
7	11/08/2021 – 17/08/2021	18/08/2021
8	18/08/2021 – 24/08/2021	25/08/2021
9	25/08/2021 – 31/08/2021	01/09/2021
10	01/09/2021 – 07/09/2021	08/09/2021
11	08/09/2021 – 14/09/2021	15/09/2021
12	15/09/2021 – 21/09/2021	22/09/2021
13	22/09/2021 – 28/09/2021	29/09/2021
14	29/09/2021 – 05/10/2021	06/10/2021
15	06/10/2021 – 12/10/2021	13/10/2021
16	13/10/2021 – 19-10-2021	20/10/2021
17	20/10/2021 – 26-10-2021	27/10/2021

Sin perjuicio de lo anterior, esta parte entrega voluntariamente un nuevo set de imágenes (período 27/10/2021 – 02/11/2021) que acredita que la cinta, malla de seguridad y señalética instaladas alrededor del perímetro de la excavación de la torre N° 73, permanecen instaladas y en buenas condiciones; no realizándose trabajos en el lugar.

POR LO TANTO: Solicito a usted tener presente lo anteriormente expuesto, tener por acompañado el reporte fotográfico antes referido.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Dylan Alexander Rudney
pp. Peteroa Energy SpA