

Santiago, 13 de octubre de 2021

Señor  
Cristóbal de la Maza Guzmán  
Superintendente del Medio Ambiente  
Teatinos N° 280, piso 8  
**Presente**

**Mat.:** Acompaña set de fotografías quincenal según ordena la resolución del Antecedente.

**Ant.:** Resolución Exenta N° 2113, de 30 de septiembre de 2021, de la SMA.

Señor Superintendente del Medio Ambiente:

**Christian Blanc Parga**, cédula de identidad N° 6.865.500-5, en representación de **SOCIEDAD MARÍTIMA Y COMERCIAL SOMARCO LIMITADA**, Rol Único Tributario N° 80.925.100-4, ambos domiciliados en Alonso de Córdova N° 5.670, piso 9, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, al señor Superintendente expongo y solicito:

Mediante la resolución del Antecedente, esa Superintendencia ordenó a mi representada la ejecución de una serie de medidas urgentes y transitorias en reemplazo de las medidas provisionales dictadas por la Resolución Exenta N° 1878/2021, donde la N° 1 se refiere a la instalación de barreras físicas rígidas en el perímetro interior del galpón, que impidan el contacto del material depositado con la pared del galpón.

Para tal medida urgente y transitoria se dispuso como medio de verificación la presentación quincenal de un set de fotografías georreferenciadas que permitan dar cuenta de que no existe contacto entre el material apilado y el muro del galpón en todo su perímetro interno, razón por la cual se ha elaborado un documento en tales términos, el que se acompaña a esta presentación.

Por otra parte, solicito al señor Superintendente tener por acompañada una copia de la escritura pública donde consta mi personería para actuar en representación de Sociedad Marítima y Comercial Somarco Limitada.

En caso de ser necesario complementar el antecedente aportados o para aclarar dudas o consultas adicionales, solicito que pueda contactarnos a los correos electrónicos

[cnebreda@somarco.cl](mailto:cnebreda@somarco.cl) y [adelfavero@lavinabogados.com](mailto:adelfavero@lavinabogados.com), a los teléfonos +56 9 8254 4046 o +56 9 5864 0326, o por correo certificado a la dirección indicada en la comparecencia.

**Por tanto**, de conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por la resolución del Antecedente, solicito al señor Superintendente del Medio Ambiente tener por acompañado el set fotográfico ordenado en virtud de la medida urgente y transitoria N° 1.

Sin otro particular, saluda atentamente al señor Superintendente del Medio Ambiente,



---

**Christian Blanc Parga**

Representante legal

**SOCIEDAD MARÍTIMA Y COMERCIAL SOMARCO LIMITADA**


**SET DE FOTOGRAFÍAS QUINCENAL**  
**MEDIDA URGENTE Y TRANSITORIA N° 1**

**RES. EX. N° 2113/2021**

14 de octubre de 2021

El siguiente set de fotografías fechadas y georreferenciadas -capturadas los días 8 y 13 de octubre de 2021- permite dar cuenta de que no existe contacto entre el material apilado y el muro del galpón en todo su perímetro interno, en virtud de lo establecido como medio de verificación de la medida urgente y transitoria N° 1 de la Res. Ex. N° 2113/2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente:

**Fotografía N° 1**




Fotografía N° 2




-18.474254,-70.319779

octubre 8, 2021 17:25

Fotografía N° 3



Fotografía N° 4



Fotografía N° 5

