


SET DE FOTOGRAFÍAS QUINCENAL
MEDIDA URGENTE Y TRANSITORIA N° 1

RES. EX. N° 2113/2021

3 de diciembre de 2021

El siguiente set de fotografías fechadas y georreferenciadas -capturadas el día 3 de diciembre de 2021- permite dar cuenta de que no existe contacto entre el material apilado y el muro del galpón en todo su perímetro interno, en virtud de lo establecido como medio de verificación de la medida urgente y transitoria N° 1 de la Res. Ex. N° 2113/2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente:

Fotografía N° 1



Fotografía N° 2



Fotografía N° 3

