

## INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES

Para dar cumplimiento al segundo reporte de implementación de las medidas provisionales ordenadas por la Resolución Exenta de la SMA N°1910 de 09 de octubre de 2024, se ha elaborado el presente informe, específicamente, para dar cuenta del nivel de la laguna de lixiviados, así como del estado de las canalizaciones tanto de aguas lluvias como de lixiviados del vertedero Morrompulli; mediante fotografías fechadas y georreferenciadas.







12 nov 2024 2:47:04 p. m.  
246° SW  
Altitud:61.0m  
Velocidad:1.6km/h



12 nov 2024 2:47:00 p. m.  
217° SW  
Altitud:61.0m  
Velocidad:0.4km/h



13 nov 2024 11:26:14  
321° NW  
Altitud:69.0m  
Velocidad:0.0km/h



13 nov 2024 11:25:18  
62° NE  
Altitud:68.0m  
Velocidad:0.0km/h

Google



13 nov 2024 11:25:27  
67° NE  
Altitud:68.0m  
Velocidad:0.0km/h

Google



13 nov 2024 11:22:43  
232° SW  
Altitud: 74.0m  
Velocidad: 0.0km/h





13 nov 2024 11:22:37  
16° N  
Altitud: 73.0m  
Velocidad: 0.0km/h

Google



13 nov 2024 11:32:46  
137° SE  
Altitud: 71.0m  
Velocidad: 0.0km/h




13 nov 2024 11:32:38  
282° W  
Altitud: 72.0m  
Velocidad: 0.0km/h

Google



13 nov 2024 11:32:27  
140° SE  
Altitud:72.0m  
Velocidad:0.0km/h

Google



Google

13 nov 2024 11:24:03  
209° SW  
Altitud:8m