


San Antonio, 24 de septiembre de 2014

Señor  
Cristián Franz Thorud  
Superintendente de Medio Ambiente.  
PRESENTE

Ref. Remite acta de inspección de Seremi de Salud que indica.

Junto con saludarle y en relación a la Resolución N°528 de la Superintendencia del Medio Ambiente, de fecha 12 de septiembre de 2014, que renueva la medida provisional de detención de funcionamiento de las instalaciones relativas al proyecto llevado a cabo por la empresa TECNOREC S.A. en la localidad de Aguas Buenas, comuna de San Antonio, que mandata al Titular a realizar monitoreos de suelos en los puntos que establece en un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde la notificación, remito a usted copia del acta de inspección que valida la ejecución del muestreo, elaborada por fiscalizadores de la Oficina Provincial de San Antonio de la Seremi de Salud.

Sin otro particular y atenta a su respuesta, saluda atentamente a usted.

  
JOHANA JORQUERA B.  
Gerente de Medio Ambiente  
TECNOREC S.A.



ACTA DE INSPECCION

Nº 000834

En AGUAS BUENAS a 23/09/2014 de , siendo las 13:36 hrs.

El suscrito ROLANDO PATO P. se constituyó en inspección

en PLANTA RECICLADORA DE BATERIAS USADAS

ubicado en calle LAS ACACIAS Nº 349 Comuna de SAN ANTONIO

de propiedad de TECNOREC S.A. R.U.T.: 76.013.099-0

Representado por D. SERGIO ESPINOZA CASTRO R.U.T. 8.703.204-3

Domiciliado en Calle ida Nº Comuna de

Se concurre a Planta TECNOREC S.A. a fin de estar presente en proceso de muestreo de suelo que debe efectuar Empresa a través de laboratorio autorizado, en conformidad a lo dispuesto en resolución Nº 528/12.09.2014 de la SMA (Superintendencia del Medio Ambiente), verificándose lo siguiente:

- 1) Reunión de coordinación para proceso de muestreo, a la que asistió el CENHA (WILSON NOVOA ORJUELA; PATRICIA BARRERA GUERRERO y SERGIO DUQUE DUQUE), TECNOREC S.A (D. JUANITA JUANQUEIRA B. y D. ROLANDO AGUIRRE CURA), SEREMI DE SALUD (D. DANIEL RAMIREZ WORTES y suscrito) determinándose lo siguiente: a) Empresa determina considerando los pts pts de muestreo el itinerario de planta, considerando que los pts indicados en el Anexo 11 de la ordenanza Nº 1/2014 a Dato PSAD 56 y los pts 1, 2 quedan

Por lo antes expuesto se cita a declarar a propietario o representante debidamente acreditado mediante poder simple notarial para el día de de a las horas en Se dió lectura

a la presente acta de inspección en presencia de testigos indicados quienes ratifican lo obrado



ACTA DE INSPECCION

Inspección de N° 00834 N° 000835

En AGUAS BUENAS a 23/09/2014 de \_\_\_\_\_, siendo las 13:36 hrs.

El suscrito \_\_\_\_\_ se constituyó en inspección en \_\_\_\_\_

ubicado en calle \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Comuna de \_\_\_\_\_

de propiedad de \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

Representado por D. \_\_\_\_\_ R.U.T. \_\_\_\_\_

Domiciliado en Calle \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Comuna de \_\_\_\_\_

fuera de recinto de Planta. b) los nuevos pts de muestra al interior de Planta son M1 (0262388 / UTM 6283010; M2 (194 0262379 / UTM 6282915; M3 (194 0262200 / UTM 6282960; M4 (194 0262212 / UTM 6283046), todos en datum WGS 84.

c) Estos puntos de muestra y los 10 pts señalados por resolución 528/2014 - SMA, fueron cargados a GPS del CEMMA (ETREX 30 - GARMIN). d) Muestra de suelo seca tomada a una profundidad de 10 cm. e) Punto H= 1 señalada por la resolución N° 528/2014, al localizarse en Google EARTH, se usó la ubicación de 44 km al sur de TECONORRE, por tanto se supone error en las coordenadas, por tanto se corrigió el soft: donde dice 6.238.591 N debe decir 6.283.591 N, manteniendo la coordenada Este.

Por lo antes expuesto se cita a declarar a propietario o representante debidamente acreditado mediante poder simple notarial para el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ horas en \_\_\_\_\_ Se dió lectura a la presente acta de inspección en presencia de testigos indicados quienes ratifican lo obrado



## ACTA DE INSPECCION

cont. medic. cele  
N° 000835.

N° 000836

En AGUAS BUENAS a 23/09/2014 de \_\_\_\_\_, siendo las 13:36 hrs.

El suscrito \_\_\_\_\_ se constituyó en inspección en \_\_\_\_\_

ubicado en calle \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Comuna de \_\_\_\_\_

de propiedad de \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

Representado por D. \_\_\_\_\_ R.U.T. \_\_\_\_\_

Domiciliado en Calle \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Comuna de \_\_\_\_\_

### 2. - Proceso de muestreo de suelo

Punto M1: a) Se procede a dicha muestreo  
pto a larg de GPS CENMA. b) Limpieza  
superficie de muestreo de suelo.

c) Limpieza de barrenos en agua destilada

d) Llenado de barrenos (calibración de  
equipo) e) Toma muestra a 10 cm

f) Toma de temperatura de suelo g)

Embolsaje de muestra en bolsa Ziploc

h) Registro fotografico.

PUNTO M1: mca 10:42 hr; Temperatura  
10,8 °C

Punto M4: Se cubre con la cinta negra  
de 1 mt por cada piso de asfalto.

Muestr pto tiene la sig coord mca:

0262217 - 6.283.047. Temperatura: 11,9 °C

M3: Temperatura 12,6 °C

M2: Temperatura 12,6 °C (pro cauce de Ryo  
de agua). Termina de muestreo a  
las 11:17 hr).

Por lo antes expuesto se cita a declarar a propietario o representante debidamente  
acreditado mediante poder simple notarial para el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ a  
las \_\_\_\_\_ horas en \_\_\_\_\_ Se dió lectura

a la presente acta de inspección en presencia de testigos indicados quienes ratifican lo obrado



ACTA DE INSPECCION

continuación acta  
Nº 000 836

Nº 000837

En AGUAS BUENAS a 23/09/2017 de \_\_\_\_\_, siendo las 13:36 hrs.

El suscrito \_\_\_\_\_ se constituyó en inspección en \_\_\_\_\_

ubicado en calle \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Comuna de \_\_\_\_\_

de propiedad de \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

Representado por D. \_\_\_\_\_ R.U.T. \_\_\_\_\_

Domiciliado en Calle \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Comuna de \_\_\_\_\_

Punto M6 SMA: Se comienza a las 11:21 hrs

Temperatura 11°C. Lugar propiedad frente a TECNOREC, mado estratizado el ingreso por tubos de la zona Fernández Puelba

Punto M7 SMA: Temperatura suelo 13,6 °C

Punto M3 SMA: Temperatura suelo 17°C ) ~~temperatura~~ suelo de material estabilizado.

Punto M10 SMA: Se toma además un duplicado a 20 cm del pt M10 SMA

Punto M8 SMA: Coincide en resumen de agua lluvia que se encuentra en residuos de aceite, arena, por lo tanto se toma una muestra de 30 cm por existir coque de arena, aceite en aceite y suelo original. Temperatura 12,4 °C

Punto M24 SMA: Se toma a vivienda de D. Elizabeth Soto González, ubicada en casa n° 59, Parcela 16. Temperatura de suelo 12,9 °C.

Punto M9 SMA: Temperatura 14,2 °C, suelo en regleta con correspondencia de pasaje.

Por lo antes expuesto se cita a declarar a propietario o representante debidamente acreditado mediante poder simple notarial para el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ horas en \_\_\_\_\_

Se dió lectura a la presente acta de inspección en presencia de testigos indicados quienes ratifican lo obrado



ACTA DE INSPECCION

entrega de  
N° 000832

Nº 000838

En AGUAS BUENAS a 23/09/2014 de \_\_\_\_\_, siendo las 13:36 hrs.

El suscrito \_\_\_\_\_ se constituyó en inspección en \_\_\_\_\_

ubicado en calle \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Comuna de \_\_\_\_\_

de propiedad de \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

Representado por D. \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_

Domiciliado en Calle \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Comuna de \_\_\_\_\_

PUNTO M 5 SMA: Se toma muestras  
en otro lugar a 2 metros del punt  
indicado por resolución, por no tener  
acceso a strada que se encuentra  
sin mureado. Nuevo pt tiene la  
sig. coordenada: 0262 533, 6.282 436  
Temperatura suelo 13°C.

PUNTO M 2 SMA: sector cancha. Lugar  
de punt muestras (punto). Temperatura  
14°C. PUNTO M 1 SMA: sector patio de  
Escuela Eduardo Fernández de ASTURIA. Temperatura  
15,4°C. Se termina muestras a las  
13:35 hrs. Se hace presente que se  
aplicó mismo procedimiento de muestras  
indicado en M1 (interior de planta), para  
el resto de los punt ya indicados.  
Lectura meteorología según Internet:  
Parcialmente nublado; Temperatura suelo  
15°C y Humedad Rel 63%.

Se hace registro fotográfico, videos  
del proceso.

Por lo antes expuesto se cita a declarar a propietario o representante debidamente  
acreditado mediante poder simple notarial para el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ a

las \_\_\_\_\_ horas en \_\_\_\_\_ Se dió lectura

a la presente acta de inspección en presencia de testigos indicados quienes ratifican lo obrado