



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 01 DE AGOSTO 2016		1.2 Hora de inicio 18:00	1.3 Hora de término 17:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Plan Seccional Lomas de Montunor		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En Operación	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Comuna de Concepción - Seccional Lomas Montunor			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Municipalidad de Concepción		Domicilio: Santa Laura N°567 Concepción	
RUT o RUN: 73.568.600-3	Teléfono: 32-3816001	Email: alcaldia@concom.cl	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: OSCAR SUMONTE GONZALEZ		Domicilio: Santa Laura N°567 Concepción	
RUT o RUN: 6.687.318-6	Teléfono: 32-3816001	Email: alcaldia@concom.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Julio LEIGH Z		Domicilio: SAN AGUSTIN 950	
RUT o RUN: 6.474.265-5	Teléfono: 32 3816084	Email: obas@concom.cl,	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/>	Motivo; Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
--	--	---	----------------------------------	--------------------------------



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

DENUNCIA MANEJO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LUVIAS,

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 446 /99
Plan Seccional Lomas de Montemar

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI _____ NO X

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI _____ NO X
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☐

7. OBSERVACIONES

SE REALIZA REUNIÓN CON EL TITULAR EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES CON EL OBJETO DE CONOCER LA HISTORIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAN SECCIONAL y las acciones desarrolladas para dar cumplimiento a los compromisos emanados de la RCA y el ABORDAJE DEL DESPEJE DE LA QUEBRADA.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS


- ① Cronograma general de ejecución del Plan Seccional :-
El Año 2005 el proyecto presentó un 50% de Avance.
El Año 2009 presentó entre un 70 a 75 % de Avance.
El Año 2016 presente un avance del 90 %
- ② Los Años 2005 y 2009 la D.O.M. realizó las obras hasta que se construye el Colector de Aguas Lluvias del Sector Quebrada Los Petros. Ambas realizaciones fueron levantados con el respaldo o promuevimiento del Departamento Jurídico del Municipio de Concón
- ③ PARA SUBSANAR la Situación Descrita en el punto anterior, el municipio y la URBANIZADORA firman en cada oportunidad un PROTOCOLO DE ACUERDO PARA CONSTRUIR EL CITADO COLECTOR.
- ④ El municipio NO HA DESARROLLADO otras acciones o iniciativas PARA ASEGURAR LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR. A EXCEPCIÓN DE LO JUDICIAL.
- ⑤ AL VIERNES 05 DE AGOSTO 2016 EL TITULAR SEÑALÓ QUE EL TRAMO ENTRE EL PUENTE LAS VIOLETAS Y EL SOCAVÓN SEÑALADO POR LAS LLUVIAS DEL 24-25 JULIO ESTARÁ LIBRE DE MATERIALES.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SÓLIDOS QUE OBSTRUYAN EL PASO DE LAS AGUAS LLUVIAS.

EL TITULAR SEÑALÓ QUE AL DÍA 12 DE AGOSTO 2016 SE DESPEJARÁ DE ESTE MATERIAL SÓLIDO EL TRAMO DESDE EL SOCACION INDICADO HASTA EL SEGUNDO SOCACION QUE EXISTE CON ANTERIORIDAD A LA ACTUAL DE LA CALLE MAGDALENA PAZ.



Nº	Descripción
1.	Informe Técnico Firmado por un profesional con experiencia en el área que señale la necesidad o no de renovar materiales sólidos de las laderas del cauce entre porrazos lavados y socavones.
	Plazo entrega antecedentes 05 días hábiles. El Blanco 1823 of. 1007, Valparaíso

[illegible]

