


	REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES
---	--------------------------------------

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/05/2017.

N°	TIPO	UBICACIÓN	CAPACIDAD	PROXIMA MANTENCIÓN	SEGURO	PASADOR	BOQUILLA EXTINTOR	MANOMETRO	ESTADO DEL EXTINTOR	OBSERVACIONES
1	CO2	Romana	5Kg	03/2018	✓	✓	✓	✓	Bueno	
2	PAS	OPC Subgerencia	4Kg	03/2018	✓	✓	✓	✓	Bueno	
3	PAS	Protege lubricantes	6Kg	03/2018	✓	✓	✓	✓	Bueno	
4	PAS	Protege Combustible	6Kg	03/2018	✓	✓	✓	✓	Bueno	
5	PAS	Cocinado	6Kg	09/2017	✓	✓	✓	✓	Bueno	
6	PAS	Taller	10Kg	08/2017	✓	✓	✓	✓	Bueno	
7	PAS	Taller	10Kg	08/2017	✓	✓	✓	✓	Bueno	
8	PAS	Taller	6Kg	04/2017	✓	✓	✓	✓	Bueno	
9	PAS	Taller	6Kg	09/2017	x	x	x	✓	Regular	Equipo de emergencia a mantenimiento.
10	CO2	Taller	5Kg	03/2018	✓	✓	✓	✓	Bueno	
11										
12										

REALIZADO POR: Daniel Rivas
Prev. Resp.

TOMA CONOCIMIENTO: Felipe Oyarce
Sub Gerente
Operativa

		DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS			REVISION: 02
		RESCO LTDA			FECHA: 25/05/2017
		PROYECTO CEMARC			PAGINA:1
TIPO	CANTIDAD	CARGA	VENCIMIENTO	UBICACIÓN	ESTADO
CO2	1	5 KG	mar-18	Romana	Vigente
PQS ABC	1	4 KG	mar-18	Oficina Subgerencia operaciones	Vigente
PQS ABC	1	6 KG	mar-18	Bodega lubricantes y aceite (gabinete a un costado del taller)	Vigente
PQS ABC	1	6 KG	mar-18	Bodega combustible (gabinete caseta cloracion)	Vigente
PQS ABC	1	6 KG	sep-17	Comedor	Vigente
TALLER MECANICO					
PQS ABC	2	10 KG	ago-17	Interior del taller	Vigente
PQS ABC	1	6 kg	sep-17	Interior del taller	Vigente
PQS ABC	1	6 KG	mar-18	Interior del taller	Vigente
CO2	1	5 KG	mar-18	Interior del taller	Vigente

Manuel Rivera

PREVENCIONISTA DE RIESGOS

22 Felipe Olayo

JEFE OPERACIONES