



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 de 8

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 30 de agosto de 2017	1.2 Hora de inicio: 11:00	1.3 Hora de término: 15:30
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada VERTEDERO HUASCO	1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: No informada	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada : Huasco		
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ilustre Municipalidad de Huasco		Domicilio: Craig 530
RUT o RUN: 69.030.700-6	Teléfono: 52531039	Correo electrónico: loyolahuasco@gmail.com
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Rodrigo Loyola Morenilla		Domicilio: Craig 530
RUN: 10.256.445-6	Teléfono: 52531039 – Anexo 201	Correo electrónico: loyolahuasco@gmail.com
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Juan Pablo Troncoso González		Domicilio: Craig 530
RUN: 13.222.679-2	Teléfono: 52531039 – Anexo 219	Correo electrónico: ipetroncoso@gmail.com
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)		
2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/> Motivo: Denuncia <input type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 de 8

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Canales de contorno (aguas lluvias, lixiviados).
- Manejo de residuos sólidos.
- Estabilidad.
- Limpieza de la superficie y áreas adyacentes.
- Manejo de Biogás.
- Afectación de suelo.
- Intervención o afectación de cursos de agua.
- Otros.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Instrumento	Número	Año	Nombre del proyecto
RCA	27	2013	Cierre y Sellado Vertedero Comuna de Huasco Vertedero Huasco



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 3 de 8

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al Ingreso:

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental:

SI _____ NO X _____

5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada:

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:

SI _____ NO X _____

(Solo SMA)

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas

Inspección Ocular: <u>X</u> _____	Registro Fotográfico: <u>X</u> _____	Toma de Muestras: _____	Otras: Registro de coordenadas
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: <u>X</u> _____	

6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental:

SI X _____ NO _____

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

SI X _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

SI X _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SI X _____ NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 4 de 8

7. OBSERVACIONES

Sin observaciones



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 5 de 8

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad de inspección comenzó con una charla informativa realizada a las 11:00 horas, en una de las zonas de disposición de residuos sólidos, que se ubican contiguas al sector de emplazamiento del Vertedero Huasco, y en ella, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante SMA), informó de la actividad al Sr. Juan Pablo Troncoso González, encargado de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Huasco y la Sra. Cintya Iriarte, Profesional de la Unidad de Gestión Ambiental del municipio. En ella se informó el motivo de la fiscalización, los aspectos a inspeccionar, lugares o estaciones planteadas, además de aclarar consultas relacionadas con la logística del terreno a realizar. Siendo aproximadamente las 11:40 horas, se dio comienzo a la Inspección Ambiental, realizando el recorrido, tanto por los terrenos aledaños como por el interior del vertedero, constatándose los hechos descritos a continuación:

ESTACIÓN 1: VERTEDERO.

Se visitó la zona denominada como Vertedero Huasco, la cual, de acuerdo a lo señalado por el Sr. Juan Pablo Troncoso González, encargado de la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad, considera una superficie de aproximadamente 3,6 Há. En un recorrido por el perímetro de la superficie intervenida, para la disposición de residuos, se pudo verificar que esta no cuenta con cierre perimetral y sistema de control de ingreso.

En el recorrido se pudo verificar que los residuos dispuestos en la zona, los cuales no se encuentran con cobertura alguna, corresponden a: residuos sólidos domiciliarios y asimilables (materia orgánica, botellas de vidrio y plásticas, plásticos, maderas, vidrios, latas conservas, ropa, etc.); actividades industriales (restos de asfalto, tarros de pintura); residuos de la construcción (restos de hormigón de pavimentos de calle con metales utilizados en barreras de contención, restos de concreto, arena a granel, etc.); voluminosos (muebles, refrigeradores, lavadoras); y neumáticos fuera de uso, entre otros.

Consultados sobre las acciones de ejecución de la plan de cierre del vertedero, el Sr. Juan Pablo Troncoso González y la Srta. Cintya Iriarte, coinciden en que el municipio no ha ejecutado acciones al respecto, toda vez que el terreno no es de propiedad municipal, debido a que terceros se atribuyen la propiedad de dicho terreno.

ESTACIÓN 2: MANEJO DE BIOGÁS.

Respecto a manejo de biogás, no se observa la instalación de obras para su control, en base a chimeneas de drenaje y algún sistema de quema de dichos gases.

ESTACIÓN 3: MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.

En un recorrido por la zona, no se observa obras de manejo de aguas lluvias algunas, consistentes en la habilitación de canales interceptores de aguas lluvias.

ESTACIÓN 4: ZONAS ALEDAÑAS AL VERTEDERO

En un sector aledaño al vertedero (en dirección sur-oriental al vertedero y distante a unos 800 m en línea recta), lugar en que se sostuvo la reunión de inicio, se pudo verificar la existencia de acopio de residuos de diversos tipos, entre los que se destacan: residuos sólidos domiciliarios y asimilables (botellas de vidrio, latas, maderas, cartones, ropa en desuso); actividades industriales (18 sacas de aproximadamente 1 m³ con restos de asfalto, tarros de pintura, fibras de vidrio); residuos de la construcción (restos de hormigón, restos de concreto, arena a granel, etc.); artículos electrónicos (entre los que destaca restos de televisores); escombros a granel y acopiados al interior de 9 sacas de 1 m³, entre otros.

Igual situación, en términos de disposición de residuos de diversos tipos se observa, a ambos costados, del camino de acceso al vertedero.



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 6 de 8

Se tomaron fotografías y se georreferenciaron todas las estaciones consideradas en la inspección.

Siendo las 15:25 horas, se da inicio a la reunión de cierre de la fiscalización ambiental donde se hace entrega del acta de fiscalización al Sr. Juan Pablo Troncoso González, encargado de la Unidad de Gestión de la municipalidad y se le indica que los documentos solicitados que quedaron pendientes listados en el numeral 9 de la presente acta, serán analizados posteriormente en gabinete, los cuales deberán ser entregados en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la presente acta, hasta las 13:00 horas, en la oficina de la SMA de la Región de Atacama, ubicada en calle Colipí #570, Oficina 321, Copiapó. La carta conductora deberá ser dirigida al Sr. Felipe Sánchez Aravena, Jefe Oficina Atacama, Superintendencia de Medio Ambiente. Cualquier ampliación de plazos deberá ser solicitada formalmente durante ese período, a través de una carta entregada en la misma dirección. Los documentos pendientes se listan en el punto 9 de esta acta, los cuales deberán ser entregados en formato pdf. Y en forma digital.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES	
Nº	Descripción
1	Proyecto de Plan de cierre ingresado a la SEREMI de Salud Atacama, con objeto de obtener la aprobación del proyecto de "Plan de Cierre Vertedero Huasco", asociado al Permiso Ambiental Sectorial N° 93 .
2	Plano de la zona de disposición de residuos, del vertedero Huasco.
3	Acreditar a través de documento oficial la titularidad del terreno de emplazamiento del Vertedero Huasco.



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 7 de 8

10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Christian Andrés Calderón Duarte	SMA	
Danilo Sebastián Gutiérrez Bornes	SMA	
Gonzalo Mario Aguilar Madaune	Encargado del Programa de Residuos Sólidos y Peligrosos MINSAL	
Verónica del Carmen Núñez Basso	SEREMI de Salud	





Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 8 de 8

11. OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Juan Pablo Troncoso	I. Municipalidad de Huasco	Jptroncoso@gmail.com	981493579	
CINTYA TRIARTE ROSAS	I. MUNICIPALIDAD HUASCO	TRIARTE.CIR @ GMAIL.COM	995434664	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepción copia del Acta: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):
---	---