



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 04-02-2019	1.2 Hora de inicio: 10:55	1.3 Hora de término: 13:00
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Piscicultura Coale		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Sector coale, Ruta 4-804 Km 10.	Comuna: Rio Bueno	Región: Los Rios
Coordenada Norte (WGS84): 5.534.319	Coordenada Este (WGS84): 661902	Huso: 19S 18S X
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Inyecciones Gnambo Ltda.	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado):	
RUT o RUN: 76.092.410-5	Teléfono: -	Correo electrónico: -
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Rodrigo Martinez Esposa (ITINEX S.A.)		
RUT o RUN: 15.274.478-6	Teléfono: 962163309	Correo electrónico: Rmartinez@itinex.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 Programada	2.2 No programada	Denuncia: X	Oficio: -	Otro: -
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° /	D.S. N° /	D.S. N° /	D.S. N° /
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo)			
	N° / /	N° / /	N° / /	N° / /
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo N° Año Organismo emisor Tipo N° Año Organismo emisor			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	PCA. no 026/2014 "Piscicultura Coale"			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

3.1 Existió oposición al ingreso: SI NO X	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NO X	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI X NO
--	--	---

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

Proyecto en etapa de construcción desde el 02 de Enero del 2019

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Juan Carlos M.	SMA	
Patricio Gutiérrez L.	DGA	
Ruben Muñoz S.	SERNADESCA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

SIENDO LAS 10:55 se ingresó al sector de construcción del proyecto Piscicultura Coale. Se bró contacto con el SR. ~~Patricio~~ ^{Rodrigo} Martínez Esposa Jefe de terreno de la empresa ITINEX.

El Sr. Martínez indica que la empresa ITINEX SA está contratada por Productos del Mar Ventiguero S.A. para la nivelación y compactación del terreno, por un período de 90 días.

La empresa ITINEX comenzó las obras de movimiento de tierras el día 02 de Enero del 2019.

Las obras constatadas consisten en la obtención de arenas desde un pozo empujado ubicado en el mismo fundo, nivelación del terreno donde se ubicará la piscicultura, construcción de pretil de protección de crecidas a 30 metros del ~~ta~~ ~~abata~~ borde del Río Bueno.


El material usado para la construcción del pretil, es material de escarpe y finos obtenidos desde el mismo lugar de emplazamiento del proyecto.

Existen operando en el rancho de la inspección 7 camiones y 5 escavadoras. Adicionalmente existe un camión Aljibe que abastece el rancho principal. El número de trabajadores es 17 personas al rancho de la inspección. Se constata instalación de pausas (oficinas, baños quintas y por construir comedor y batería de baños).

Se constata que no existen obras relacionadas a bioarena o restitución. El flujo de las uniones es interno desde el pozo de extracción de arenas a la zona de la piscicultura y externo desde este último al pozo. Los camiones no usan rodillos para la compactación de material particulado (no hay uso de lonas impermeables).

Se constata la construcción dos pozos propuestos, que aún no están operando.

La obtención del agua para la humectación del camino principal es mediante un pozo zanja ubicado en el ~~ta~~ zona ~~ta~~ Sur-Occidente del proyecto.

La construcción del pretil ha utilizado un total a la fecha de 30 mil m³ aproximadamente. 

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:

RODRIGO MARTINEZ ESPOSA