

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 31 de enero de 2020		1.2 Hora de inicio: 20:30		1.3 Hora de término: 04:26 (1 de febrero de 2020)
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Discoteque Praga Club Camarones			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En Operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Calle Yungay 772			Comuna: Valdivia	Región: Los Ríos
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Club Camarones SPA			Domicilio Titular: Calle Yungay 772	
RUT o RUN: 77.105.384-k	Teléfono: 969082228		Correo electrónico: camaronesmg@gmail.com	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Miguel Angel Lopez Cerda			Domicilio: Calle Yungay 772	
RUT o RUN: 13.471.900-1	Teléfono: 969082228		Correo Electrónico: camaronesmg@gmail.com	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Wayha Au			Domicilio: Calle Yungay 772	
RUT o RUN: 26.010.457-8	Teléfono: 969082228		Correo electrónico: camaronesmg@gmail.com	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada		Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/> X	Oficio: _____
	(Detallar motivo brevemente)			
Otro: _____				
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 MMA				

### 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b>  SI ___ NO <u>X</u> ___	<b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b>  SI ___ NO <u>X</u> ___	<b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)  SI <u>X</u> ___ NO ___								
<b>5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:</b> SI <u>X</u> ___ NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación) No aplica, se realizó inspección ambiental de presión sonora en receptores.  En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización</td> <td style="text-align: right;">SI <u>X</u> ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>b) Se informó la normativa ambiental pertinente</td> <td style="text-align: right;">SI <u>X</u> ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección</td> <td style="text-align: right;">SI <u>X</u> ___ NO ___</td> </tr> <tr> <td>d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable</td> <td style="text-align: right;">SI <u>X</u> ___ NO ___</td> </tr> </table>			a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <u>X</u> ___ NO ___	b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <u>X</u> ___ NO ___	c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <u>X</u> ___ NO ___	d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <u>X</u> ___ NO ___
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <u>X</u> ___ NO ___									
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <u>X</u> ___ NO ___									
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <u>X</u> ___ NO ___									
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <u>X</u> ___ NO ___									

### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Unidad fiscalizable en operación (Discoteque)

### 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 20:30 horas del día 31 de enero de 2020, se realizó actividad de fiscalización a la Unidad Fiscalizable: Discoteque Praga, con el objeto de medir los niveles de presión sonora emitidos por actividades del lugar.

Para esto, se visitó el domicilio ubicado en Calle, Vicente Pérez Rosales 783, Valdivia, donde se realizaron mediciones de presión (Screening) sonora para evaluar posibles infracciones a la norma.

En el lugar se constató que la unidad fiscalizable no se encontraba en operación, por lo que se acordó regresar al lugar, previo llamado del denunciante.

Siendo las 23:55 hrs, se acude nuevamente al domicilio, donde se constata que la unidad fiscalizable se encontraba realizando actividades.

Por lo anterior, siendo las 00:04 horas del día 1 de febrero de 2020 se dan inicio a las mediciones de presión sonora.

El instrumental utilizado para estas mediciones, correspondió a un Sonómetro **Marca Cirrus modelo CR:162B**, N° de serie G066131; con su respectivo Calibrador **Marca Cirrus modelo CR:514**, N° de serie 64888.

Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA.

Las mediciones se realizaron en distintos horarios correspondientes al periodo nocturno (21:00 – 07:00 hrs.).

Durante el periodo de mediciones la unidad fiscalizable realizó distintas actividades, las cuales se detallan a continuación junto a los resultados de las mediciones de presión sonora.

9

00:02 - 00:06 hrs. Prueba de los equipos de sonido con música envasada.

Resultados de la medición:

Receptor N° 1-421, Condición de medición exterior.				
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	1	65,1	54,6	70,6
	2	63,6	58,3	67,5
	3	64,2	59,2	70,1

1:38 - 1:42 hrs. Reproducción de música envasada.

Resultados de la medición:

Receptor N° 2-425, Condición de medición exterior.				
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	1	65,8	61	68,1
	2	65,2	55,2	67,7
	3	64,9	60,7	67,6

2:44 – 2:48 hrs. Reproducción de música envasada y bullicio de personas asistentes al lugar.

Resultados de la medición:

Receptor N° 3-432, inicio de medición 00:02. Condición de medición exterior.				
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	1	82,2	74,4	83,7
	2	79,2	75,2	82,3
	3	80,7	77,4	83,3

2:50 – 2:54 hrs. Pruebas de sonido de banda musical.

Resultados de la medición:

Receptor N° 4-437. Condición de medición exterior.				
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	1	79,8	69,3	82,7
	2	82,3	76,8	86,8
	3	81,3	56,7	86,9

9

3:45 – 3:55 hrs. Presentación de banda musical.

Resultados de la medición:

Receptor N° 5-440. Condición de medición interior con ventana abierta.				
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	1	79,6	76,6	82,6
	2	79,9	76,8	82,6
	3	80,5	77,9	83,2
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
2	1	81,3	75,1	86,6
	2	80,6	76	83,8
	3	80,9	77,4	84,9
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
3	1	81,7	75,3	84,3
	2	80,2	75,3	82,9
	3	81,8	77,4	84,5

3:56 – 4:00 hrs. Presentación de banda musical.

Resultados de la medición:

Receptor N° 6-449. Condición de medición exterior.				
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	1	87,6	74,8	90,2
	2	88,3	85,5	91,2
	3	89,4	87,2	92,5

Siendo las 4:00 hrs. Se hace abandono del domicilio.

Siendo las 4:05 hrs, se acude al domicilio ubicado en Calle Yungay 773, Condominio Torreones, dpto. 704, Valdivia, para realizar mediciones de presión sonora, cuyos resultados se muestran a continuación.

4:12 – 4:23 hrs. Presentación de banda musical. Receptor ubicado a 75 m aproximadamente de la fuente emisora.

Resultados de la medición:

Receptor N° 7-452 Condición de medición interior con ventana abierta.				
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
1	1	64,4	58,3	67,9
	2	67,1	61,3	70
	3	67,8	64,8	71
Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
2	1	65,7	63	69,4
	2	65,5	56,8	68,3
	3	62,2	51	66,2

Punto	N° de medición	NPS <sub>eq</sub> (dBA)	Min (dBA)	Máx (dBA)
3	1	65,9	62,3	68,4
	2	66,3	62,5	68,8
	3	66,5	63,4	68,7


En el transcurso de la inspección se realizó la presentación de una banda musical en el patio de la unidad fiscalizable, al aire libre, la cual comenzó a las 3:45 horas aproximadamente.

Siendo las 4:26 horas, se da por finalizada la inspección.


### 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
	No Hay
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes


### 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Juan Harries Muñoz	SMA	

### 10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Luis F. Sepúlveda Zobarzo	Alumno en práctica de la SMA	

### 11. RECEPCIÓN DEL ACTA

<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepción copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda) SI _____ NO _____	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b> Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ <b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) x Wayha Au 
---	--