

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**  
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: <u>15-06-2020</u>	1.2 Hora de inicio: <u>14:15</u>	1.3 Hora de término: <u>16:30</u>
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <u>Relleño Sanitario Punta</u>		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: <u>OPERANDO</u>
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <u>Ruta W 340 a 14km de Ruta 5, Sector Punta</u>	Comuna (s): <u>Ancud</u>	Región (es): <u>Los Ríos</u>
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <u>I. Municipalidad de Ancud</u>		Domicilio: <u>Blanco Encalada 660, Ancud</u>
RUT o RUN: <u>69.230.100-5</u>	Teléfono: <u>65-2487655</u>	Correo electrónico: <u>Carlos.gomez@municipalidad.ancud.cl</u>
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <u>Carlos Gómez Miranda</u>		Domicilio: <u>Blanco Encalada 660, Ancud</u>
RUN: <u>9.169.195-7</u>	Teléfono: <u>65-2487655</u>	Correo electrónico: <u>Carlos.gomez@municipalidad.ancud.cl</u>
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: <u>Victor Vargas</u>		Domicilio: <u>-</u>
RUN: <u>-</u>	Teléfono: <u>-</u>	Correo electrónico: <u>-</u>
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)		
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/>
	Motivo: Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio _____ Otro _____
	(Detallar motivo brevemente) <u>Denuncia Ciudadana</u>

**3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

MANEJO DE RESIDUOS  
MANEJO DE LIXIVIADOS

**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**

\_\_\_\_\_

**5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO**

5.1 Existió  
Oposición/Obstrucción  
al Ingreso:

SI \_\_\_\_\_ NO X

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de  
Fuerza Pública para el  
Ingreso a la Unidad  
Fiscalizable (Sólo SMA):

SI \_\_\_\_\_ NO X

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

## 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI  NO  (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- |  |  |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda )

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	(Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): VIDEO

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI  NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI  NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

## 7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

#### 8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se comienza la actividad informando al Sr. Victor Vargas, operador de la empresa Crecer SpA. y administrador (S) de la UF Relleño Sanitario Punta de acuerdo a la Resolución 1184/2015 SMA.

Estación 1: Sitio de disposición RSD: Se constata la existencia de una zanja que corresponde a la etapa 2 del sitio de disposición final, según indica el Sr. Vargas la zanja contaría con una vida útil de 3 meses aproximadamente. Se observa que el método de trabajo de disposición de Residuos es mediante zanja y en el interior con taludes 3H:1V, se constata 3 taludes y en estos, residuos plásticos visibles.

En el fondo de la zanja se constata agua lluvia acumulada, el Sr. Vargas indica que hay aproximadamente 2 metros de profundidad con aguas lluvias que se encuentran cubierta en su superficie con residuos plásticos. El Sr. Vargas indica que no han realizado extracción de las aguas que se han acumulado por las lluvias.

Se consulta al Sr. Vargas el motivo por el cual se encuentran Residuos sin cobertura y también residuos mezclados con el agua lluvia acumulada en el fondo de la zanja, indica que es producto del mal tiempo, que durante el día realizan la compactación, que el último camión llega aproximadamente a las 17 HRS. y debido a que oscurece temprano y el camino que deben transitar se encuentra en pesimas condiciones y que además el camino que deben transitar no tiene señal telefónica, por lo cual no se arriesgan a quedarse posterior al último camión que llega a depositar Residuos,

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

por lo cual terminan de compactar y realizan la cobertura en la jornada de la mañana del día siguiente. Se constata que en el sitio de disposición se encuentra una excavadora, un operario de esta maquinaria pesada (administrador(s) del sitio de disposición y un operario que recolecta los residuos que se encuentran alrededor de la zona.

Se constata que en el área de disposición existen 2 cisternas pasivas de Biogas, construidas de HDPE con jugada las cuales se encuentran con aguas lluvias en su interior, en ambas se constata al acercarse olor a biogas, en una de ellas se observa burbujeo del agua lluvia que se encuentra en el interior de ella; una cámara para reinyección de lixiviados del mismo material, que según el Sr. Vargas no se ha realizado dicha acción aún, no al menos los días de su turno y no existe algún registro en oficina que se haya realizado, también se observa una cámara de monitoreo de lixiviados de HDPE con jugada ubicada en el vértice Sur Oeste del sitio de disposición, el cual ya se encontraba habilitado en inspección del 18 de enero 2020, esta se encuentra en su extremo superior descubierta, se solicitó al encargado Sr. Victor Vargas introducir la sonda de muestreo (9 metros) el cual a los 7 metros de esta al extraerla se constata mojada y con un leve olor a lixiviado. Se constata vectores, gran cantidad de aves (jotes) y olor a descomposición de residuos en la zona de disposición.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 2 Área perimetral de la zona de disposición de residuos sólidos domiciliarios, se constata que cuenta con un cierre perimetral construido con polines y malla de cerco, este cierre se encuentra incompleto en los sectores Oeste y Sur.

Con respecto a las zanjas de aguas lluvias, no se encuentran en su totalidad bien conformadas en el sector Oeste y también se constata que no se encuentra completa. Se constata que en las zonas Sur Oeste y Noroeste se encuentran áreas para evacuar las aguas lluvias las cuales dan a zona de bosque con pendiente, solo se constata aguas lluvias acumuladas en parte del sector Oeste.

Se constata apilamientos de aguas lluvias en la superficie del terreno en el sector Norte, las cuales se encuentran en las cercanías de la zanja de disposición de residuos.

Se constata que al ingreso del terreno existe un portón que según informa el Sr. Vargas este queda cerrado cuando termina la jornada de trabajo, al interior del recinto se encuentra una zona de oficina, donde no existe cuidador.


Se informa al Sr. Vargas que el acta de inspección será enviada al municipio directamente a través de carta certificada.

Se toman fotografías, videos y se georeferencia lugares.

**9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

N°	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	

**10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Patricia Aros B.	SMA	

**11. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Victor Vargas	Crecer SpA.	

**12. RECEPCIÓN DEL ACTA**

<p><b>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO _____</p>  <p>_____</p> <p><b>Firma Responsable</b></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____</p> <p><b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p>
---	---