

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: <u>18 / 08 / 2020</u>	1.2 Hora de inicio: <u>12:05</u>	1.3 Hora de término: <u>13:00</u>
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <u>Vertedero Castro</u>		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: <u>En operación</u>
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <u>Sector Punchuel.</u>	Comuna (s): <u>Castro</u>	Región (es): <u>Los Lagos</u>
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <u>I. Municipalidad de Castro</u>		Domicilio: <u>Blanco Encalada 273, Castro.</u>
RUT o RUN: <u>69.230.400-4</u>	Teléfono: <u>652538000</u>	Correo electrónico: <u>alcalde@municastro.cl</u>
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <u>Juan Eduardo Vera Saubhuesa</u>		Domicilio: <u>Blanco encalada 273, Castro</u>
RUN: <u>12.190.673-2</u>	Teléfono: <u>652538000</u>	Correo electrónico: <u>alcalde@municastro.cl</u>
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: <u>Carlos Flornillo</u>		Domicilio: <u>_____</u>
RUN: <u>_____</u>	Teléfono: <u>_____</u>	Correo electrónico: <u>_____</u>
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)		
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/>
	Motivo: Denuncia _____ Oficio _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/>
	(Detallar motivo brevemente) <u>Inspección Programa de Cumplimiento</u>

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Disposición de residuos.
- Manejo de biogás
- Manejo de aguas lluvias
- Manejo de lixiviados

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- RCA N° 453/2009
- Res. Ex. N° 7/2019 que aprueba PAC.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió
Oposición/Obstrucción
al Ingreso:

SI _____ NO X

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
Ingreso a la Unidad
Fiscalizable (Sólo SMA):

SI _____ NO X

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)


Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	(Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): <input type="checkbox"/>

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL


8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inició actividad de fiscalización a la UF "Votadero Castro" en compañía de funcionarios de la unidad de residuos de la SECRETARÍA DE SALUD Región de Los Lagos, y del Sr. Carlos Mannillo, encargado del votadero, a fin de se de a conocer el alcance de la actividad, en el marco de la Res. Ex. N° 1184/2015 de la STIA, y de la Res. Ex. N° 7/2019 que aprueba el Programa de Cumplimiento Presentado por la I. Municipalidad de Castro.

* Disposición de residuos:

Se observa gran cantidad de residuos descubiertos en gran parte de la torta, constatándose la falta de cobertura de los residuos por varios días. Se observa máquina retroexcavadora trabajando en el lugar. Se consulta al Sr. José Barrios, operario municipal de la maquinaria, sobre la disposición de los residuos, e indica que hace 4 meses que no se realiza cobertura de los residuos debido a una falla en la máquina bulldozer, y que desde entonces sólo se encuentran acomodando la basura durante la jornada de trabajo. También indica que durante la noche los camiones entran y descargan los residuos al interior del votadero, y al día siguiente este es acomodado por los operarios. El Sr. Barrios indica que desde hace dos semanas están en jornada completa de trabajo (8:30 a 17:30 aproximadamente) ya que, producto de la pandemia, se encuentran realizando media jornada desde mediados de marzo.

El Sr. Mannillo, de la empresa Gestión Ambiente, indica que durante el día ingresan aprox. once (11) camiones, y durante la noche cuatro (4). Se solicitan los registros de ingreso de camiones, en los que se observa que el día 12 de agosto ingresaron 8 camiones durante el día (con placa patente y hora de llegada), y en el ingreso nocturno se registró "4 montones de noche" (equivalentes a 4 camiones).

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 13 de agosto se registraron 6 camiones de día, y "4 montones de noche". El día 14 de agosto se registraron 9 camiones de día y "4 montones de noche", y el día 17 de agosto se registraron 11 camiones de día y "8 montones de noche". Además, se observó un ítem "Nº de tachos Enjoy", en el cual se registraron ligeros de "Lidar" y "Roll". En el lugar se observó la llegada de un camión que, de acuerdo a lo indicado en la guía de despacho, trae residuos industriales provenientes de Sodimac S.A.

Se constata que el camino de acceso al retedero se encuentra limpio y sin residuos.

* Vectores:

Se constata gran presencia de moscas (jotes principalmente) tanto en el frente de trabajo y en los residuos descubiertos, como en los alrededores del retedero. Se constata control de plagas de la empresa Truly Nolen en sector perimetral del retedero, y registro de reuniones mensuales.

* Arco perimetral:

Se constata falta de construcción de arco perimetral en lado este y sur del sector de disposición de residuos del retedero.

* Sistema de tratamiento de biogás:

Se constata la existencia de chimeneas de biogás antiguas, construidas de tambor metálico en la parte visible, descubiertas, y algunas deformadas, sin observarse avance de los acimes estipulados en el PSC respecto a este materia. Se constata que el interior de las chimeneas se encuentra tapado con tierra y rocas, sin permitir el olor a metano.

* Manejo de aguas lluvias:


Se constata la existencia de canal de aguas lluvias discontinuo, y con presencia de lixiviados en sector este del retedero, los que son conducidos hasta la piscina de lixiviados. Se constata opozonamiento de aguas

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Lluvias en zonas cercanas al frente de trabajo, sin observarse avance del PDC en dicha materia.

* Manejo de lixiviados:

Se constata presencia de lixiviados entalud y en la base de la tona de residuos, en sector donde actualmente se encuentran ocupados y descubiertos. Se constata que los lixiviados escurren hasta el canal de aguas lluvias, y son conducidos a la piscina de lixiviados, la cual no se encuentra impermeabilizada. Se constata presencia de lixiviados en los alrededores del canal de aguas lluvias del mismo sector. No se observa avance de acciones del PDC respecto a la captación y manejo de lixiviados.



11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
José Barrios	Municipalidad Castro	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:

(Marque con x según corresponda)

SI NO

Firma Responsable

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CASTRO

26 AGO. 2020

OFICINA DE PARTES