

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: <u>05 - OCTUBRE - 2020</u>		1.2 Hora de inicio: <u>11:45</u>	1.3 Hora de término: <u>14:20</u>
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <u>ANIMAS BOWLING & SEATING SECTOR CANCORA</u>		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: <u>OPERACIÓN.</u>	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <u>LOTE A TRS, PARCELA STA. JUANA 120.225 AVTA U-15, SECTOR CANCORA</u>		Comuna (s): <u>ODORNO</u>	Región (es): <u>LOS RABOS</u>
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <u>ANIMAS BOWLING & SEATING S.A.</u>		Domicilio: <u>AV. PATA 549, OF. 706, O 80220</u>	
RUT o RUN: <u>76.113.781-6</u>	Teléfono: <u>64-2236863</u>	Correo electrónico: <u>RAFAEL.DOWLING@ANIMASABS.CL</u>	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <u>RAFAEL DOWLING MONTAÑA</u>		Domicilio: <u>AV. PATA 549, OF. 706, O 80220</u>	
RUN: <u>7.068.287-7</u>	Teléfono: <u>998830264</u>	Correo electrónico: <u>RAFAEL.DOWLING@ANIMASABS.CL</u>	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: <u>RAFAEL DOWLING R.</u>		Domicilio: <u>AV. PATA 549, OF. 706, O 80220</u>	
RUN: <u>7.068.287-7</u>	Teléfono: <u>998830264</u>	Correo electrónico: <u>RAFAEL.DOWLING@ANIMASABS.CL</u>	
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> Motivo: Denuncia _____ Oficio _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/> (Detallar motivo brevemente) <u>VERIFICACIÓN FRENAS DE ETAPA DE ABANDONO.</u>

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- FRENAS ETAPA DE ABANDONO
- ESTADO DE RÍO RAHUE.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

REA N° 89/2012 (Cueva Los Lagos): Ampliación de extracción.
de gringos río Rahue, vector caicura. "

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió
Oposición/Obstrucción
al Ingreso:

SI _____ NO X

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
Ingreso a la Unidad
Fiscalizable (Sólo SMA):

SI _____ NO X

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	(Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):


6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Cerca de las 11:45 AM, se inicia actividad de inspección ambiental, dando a conocer al Sr. Jorge Fau, Administrador y Jefe Planta, y Sr. Rafael Oquendo, Representante Legal, el objeto de la fiscalización, el que se asocia a la etapa de abandono de larca, y la Resolución 1894/LM de SMA.

ESTACIÓN 1 - PNETIL

Se recorre pnetil ("Piedra Blanca") de Rivera Norte, desde su inicio a fin.

- Se indica por el Sr. Fau, que actualmente no se extrae material de pnetil desde frente a Pto de Mstae, dato que este se encuentra en proceso de llenado y estabilización con material que mueven camiones tolva.
- En recorrido de "Piedra Blanca" se observa ducto de descarga de riego de piscicultura de CETMAR, bajo dicho pnetil, y descargando al río Rahue.
- En punto final del pnetil, se observa una maquinaria retroexcavadora detenida, la que está trabajando en el sector desde el jueves pasado.
- En este lugar se visualiza una ampliación del pnetil (en comparación al día 31/08/2020), con material devuelto del proceso de arenas.
- Según indica el Sr. Oquendo, el cauce a bajado cerca de 90 cm de su pelo de agua.
- Cabe indicar que el proyecto se encuentra en proceso del pnetil del litara pnetil, y del material de estabilización de la cota del río, lo que actualmente se seguiría procesando por la empresa.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS


- Al inicio del pretil ^(entramado al puente) y en rivera derecha, se observa que en subcultura de tierra "AQUAFAROS", presencia de maquinaria movimiento tierras. Además se ubican bloques de cemento (en fila) que atraviesan todo el cauce del río Rahue, evidenciando un cambio en la velocidad del flujo.
- Cabe indicar que al término del pretil (aguas abajo del proleso), se observan 2 restos de sacos, aparentemente del tipo MAXISACKS (de alimento para peces), en el cauce.
- Para prolesado de arillos, se encuentra en funcionamiento.
- Según el Sr. Moulino, en caso pertinente por la etapa de abandono, de lo que se indicó que no requería nueva evaluación ambiental.
- Se indica que una vez baje (la cota) el nivel de agua en verano, se ~~va~~ extraerá ceniza de 1 mt. de arillos del cauce, de tal forma de recuperar la cota y dar estabilidad al río, dejándolo en su estado natural.
- Se toman registros fotográficos y georreferencia de puntos específicos

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
LEONARDO SAAVEDRA R.	SOMA	

11. OTROS ASISTENTES


Nombre	Institución/Empresa	Firma
JORGE FAU	D FSCN.	
RAFAEL DOWLING	P & Sch.	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:

(Marque con x según corresponda)

SI NO



Firma Responsable

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)