

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: <u>21 / 01 / 2021</u>	1.2 Hora de inicio: <u>9:00</u>	1.3 Hora de término: <u>14:28</u>
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <u>Plotado El Corralillo</u>		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: <u>En operación</u>
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <u>Pid-Pid S/n. Castro.</u>	Comuna (s): <u>Castro</u>	Región (es): <u>Los Lagos</u>
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <u>Luis Vidal Angel</u>		Domicilio: <u>Pid-Pid S/n. Castro.</u>
RUT o RUN: <u>14.088.188-0</u>	Teléfono: <u>995327986</u>	Correo electrónico: <u>luisvidalangel@hotmail.com</u>
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <u>Luis Vidal Angel</u>		Domicilio: <u>Pid-Pid S/n. Castro.</u>
RUN: <u>14.088.188-0</u>	Teléfono: <u>995327986</u>	Correo electrónico: <u>luisvidalangel@hotmail.com</u>
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: <u>Luis Vidal Angel</u>		Domicilio: <u>Pid-Pid S/n. Castro</u>
RUN: <u>14.088.188-0</u>	Teléfono: <u>995327986</u>	Correo electrónico: <u>luisvidalangel@hotmail.com</u>
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)		
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/>
	Motivo: Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio _____ Otro _____
	(Detallar motivo brevemente)

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Muestras de riles

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

sin RCA.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió
Oposición/Obstrucción
al Ingreso:

SI _____ NO X

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
Ingreso a la Unidad
Fiscalizable (Sólo SMA):

SI _____ NO X

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	(Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI NO


(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Muestreo realizado por ETFA ANAM.



8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia actividad de inspección donde a conocer el alcance y motivo de la actividad en el marco de la Res. Ex. N° 1184/2015. de la SMA al Sr. Luis Vidal, titular del material; Sr. Ariel Hemsilla, encargado del sistema de tratamiento de riles, y funcionarios ETFA ANAM, señores Luis Muñoz y Fabián Oyarzo.

Estación 1: Muestras compuestas.

Se acompaña a funcionarios de la ETFA durante la instalación de equipos y muestreo del ril cuando generado por la planta, el que posteriormente será analizado por laboratorio ETFA para caracterización del ril.

Los equipos se instalan en cámara de acumulación del ril ofluyente, ubicado previo al sistema de retro de sólidos.

Se constata la instalación de equipo de muestreo automático con ronda de caudal, de pH y temperatura. Equipo, además, realiza la toma de muestras de 1 litro cada 15 minutos.

La medición inicia a las 9:40 hrs., y luego de 9 minutos de medición se constata que equipo dejó de leer caudal. Sr. Luis Muñoz explica que puede deberse a la obstrucción de la ronda de caudal debido a la presencia de residuos sólidos en el ril. Indica que equipo no puede instalarse posterior al tratamiento con fangos separador de sólidos, debido a que el muestreo no será representativo ya que ril va en forma retiral con mayor velocidad.

Se constata inicio de retro de equipos a las 13:40 hrs. Último registro del equipo que a las 13:27 hrs. Se constata la toma de 17 muestras, y se prepara muestra compuesta volumétrica de 500 ml por botella, cuya hora de preparación se registra a las 14:27 hrs.

Se constata que registro de caudal que discontinuo, debido a obstrucción de la ronda del equipo.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 2: Muestreo Puntual


Se acompaña a funcionarios ETFA al pozo de decantación del río epiente previo a su descarga para ser infiltrados.

A las 10:15 hrs. se constata la toma de muestra puntual del río epiente ya tratado. La muestra registra un pH de 6,4 y una temperatura de 17,5°C.



Se constata coloración oscura del río, con presencia de espuma y leve burbujeo, además de fuerte olor.

Se constata llegada de camion por retiro de lodos. Sr. Hernando indica que el retiro de lodos se realiza cada 15 días aprox.

Se toman fotografías y se proyeccionan lupares.



11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Fabián Oyarzo Oyarzo	ETFA ANAM	Fabián O.
Luis Muñoz Huaitio	ETFA ANAM	
Luis Vidal Angel	Notario	
Ariel Hemorille Hemorille	Notario	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:

(Marque con x según corresponda)

SI NO


Firma Responsable

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)