

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 19-04-2021

Fotografía 2.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Estanque de sedimentación (primero de la serie), sin RIL, con residuos sólidos en el fondo.

Descripción del medio de prueba: Estanque de sedimentación (segundo de la serie), sin RIL, con residuos sólidos en el fondo



Fotografía 3.

Fecha: 19-04-2021

Fotografía 4.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Estanque de sedimentación (tercero de la serie), vacío.

Descripción del medio de prueba: Estanque de acumulación de RIL tratado, vacío.

Registros



Fotografía 5.

Fecha: 19-04-2021

Fotografía 6.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Lonas para el secado de lodos provenientes de la limpieza de los estanques de sedimentación.

Descripción del medio de prueba: Piscina N°1, con revestimiento y con RIL



Fotografía 7.

Fecha: 19-04-2021

Fotografía 8.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Piscina N°2, sin revestimiento y sin RIL.

Descripción del medio de prueba: Piscina N°3, sin revestimiento, sin RIL y residuos sólidos húmedos en el fondo.

Registros



Fotografía 9.

Fecha: 19-04-2021

Fotografía 10.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Piscina N°4, sin revestimiento, sin RIL y residuos sólidos húmedos en el fondo.

Descripción del medio de prueba: Zanja de infiltración, entre Piscinas N°3 y N°4, completamente cerradas.



Fotografía 11.

Fecha: 19-04-2021

Fotografía 12.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Zanjas de infiltración, entre Piscinas N°3 y N°4, completamente cerradas.

Descripción del medio de prueba: Zanjas de infiltración, entre Piscinas N°4 y N°5, completamente cerradas.

Registros



Fotografía 13.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: sector de secado de lodos entre Piscinas N°4 y N°5 (temporal)

Fotografía 14.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Piscina N°5, sin revestimiento, sin RIL y residuos sólidos húmedos en el fondo.



Fotografía 15.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Contenedores con lodo visiblemente seco, frente a Piscina N°5

Fotografía 16.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Piscina N°6, sin revestimiento y sin RIL.

Registros



Fotografía 17.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Sector de secado de lodos.

Fotografía 18.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Sector de secado de lodos.



Fotografía 19.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: ejemplares de Olivo en sector de secado de lodos.

Fotografía 20.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Cauce del Estero Til Til, seco.

Registros



Fotografía 21.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Pozón en Estero TilTil

Fotografía 22.

Fecha: 19-04-2021

Descripción del medio de prueba: Pozón en Estero TilTil