

Til Til Abril de 2021

Reporte cumplimiento medidas provisionales procedimentales presentado por Nueva Taphue Norte S.A.

Acta de inspección	19.04.2021	
Nombre titular y/o Unidad Fiscalizable	Aproacen Ltda. y/o Nueva Taphue Norte S.A.	
Región	Metropolitana	
Tipo de reporte que ingresa	<input type="checkbox"/> Inicial <input checked="" type="checkbox"/> Avance <input type="checkbox"/> Final	Nº 1
Fecha comprometida reporte	27.04.2021 (3 días hábiles desde notificación)	
Causal por la cual ingresa el reporte en oficinas de partes. <i>Marque con una x</i>	<input type="checkbox"/> Problema o falla en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimientos (SPDC). <input type="checkbox"/> Archivo(s) excede capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC. <input type="checkbox"/> PDC autorizado por resolución para reportar en formato físico. <input type="checkbox"/> PDC cargado al SPDC aún no se encuentra validado por la SMA.	
Documentación ingresada	<ul style="list-style-type: none">• Imágenes fechadas.	

Registro fotográfico



<p>Nº fotografía 1: Imágenes correspondientes a la última descarga recepcionada en planta de riles. No se identifico bodega de procedencia</p>	<p>Fecha: 08.04.2021</p>		
<p>Nº2 “Gestionar retiro del ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.</p>			
<p>Coordenadas UTM DATUM WGS84(<i>solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84</i>)</p>	<p>Huso: 19</p>	<p>Norte:</p>	<p>Este:</p>
<p>Imágenes con fecha 08.04.2021</p>			

Registro fotográfico



<p>Nº fotografía 17: Sellado puntos de descarga de ril crudo desde bodegas productoras. Empalme bodega Eugenio Díaz.</p>	<p>Fecha: 09.04.2021</p>		
<p>Nº2 "Gestionar retiro del ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.</p>			
<p>Coordenadas UTM DATUM WGS84(<i>solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84</i>)</p>	<p>Huso: 19</p>	<p>Norte:</p>	<p>Este:</p>
<p>El día viernes 09.04.2021 a las 17:00 hrs. se procedió con el sellado de tuberías de descarga desde bodegas productoras hacia el sistema de canalización de ril crudo hacia planta de tratamiento de riles.</p>			

Registro fotográfico



Nº fotografía 18:
Sellado puntos de descarga de ril crudo desde bodegas productoras.
Empalme bodegas Miguel Donaire y Pedro Vicencio.

Fecha: 09.04.2021

Nº2
"Gestionar retiro del ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.

Coordenadas UTM DATUM WGS84(*solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84*)

Huso:
19

Norte:

Este:

El día viernes 09.04.2021 a las 17:00 hrs. se procedió con el sellado de tuberías de descarga desde bodegas productoras hacia el sistema de canalización de ril crudo hacia planta de tratamiento de riles.

Registro fotográfico



<p>Nº fotografía 19: Sellado puntos de descarga de ril crudo desde bodegas productoras. Empalme bodega Cesar Herrera.</p>	<p>Fecha: 09.04.2021</p>		
<p>Nº2 "Gestionar retiro del ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.</p>			
<p>Coordenadas UTM DATUM WGS84(<i>solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84</i>)</p>	<p>Huso: 19</p>	<p>Norte:</p>	<p>Este:</p>
<p>El día viernes 09.04.2021 a las 17:00 hrs. se procedió con el sellado de tuberías de descarga desde bodegas productoras hacia el sistema de canalización de ril crudo hacia planta de tratamiento de riles.</p>			

Registro fotográfico



<p>Nº fotografía 20: Sellado puntos de descarga de ril crudo desde bodegas productoras. Empalme bodega Sergio Ortega.</p>	<p>Fecha: 09.04.2021</p>		
<p>Nº2 "Gestionar retiro del ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.</p>			
<p>Coordenadas UTM DATUM WGS84(<i>solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84</i>)</p>	<p>Huso: 19</p>	<p>Norte:</p>	<p>Este:</p>
<p>El día viernes 09.04.2021 a las 17:00 hrs. se procedió con el sellado de tuberías de descarga desde bodegas productoras hacia el sistema de canalización de ril crudo hacia planta de tratamiento de riles.</p>			

Registro fotográfico



<p>Nº fotografía 21: Sellado puntos de descarga de ril crudo desde bodegas productoras. Empalme bodega Patricio Rojas.</p>	<p>Fecha: 09.04.2021</p>		
<p>Nº2 "Gestionar retiro del ril remanente de la planta de tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y terreno.</p>			
<p>Coordenadas UTM DATUM WGS84(<i>solo se admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84</i>)</p>	<p>Huso: 19</p>	<p>Norte:</p>	<p>Este:</p>
<p>El día viernes 09.04.2021 a las 17:00 hrs. se procedió con el sellado de tuberías de descarga desde bodegas productoras hacia el sistema de canalización de ril crudo hacia planta de tratamiento de riles.</p>			

Registro fotográfico



Nº fotografía 22:
Sellado puntos de descarga de ril crudo desde
bodegas productoras.
Empalme bodega Victor Peña y Serafin Aguilar.

Fecha: 09.04.2021

Nº2
"Gestionar retiro del ril remanente de la planta de
tratamiento, piscinas de acumulación, zanjas y
terreno.

Coordenadas UTM DATUM WGS84(*solo se
admiten coordenadas en UTM DATUM WGS84*)

Huso:
19

Norte:

Este:

El día viernes 09.04.2021 a las 17:00 hrs. se procedió con el sellado de tuberías de descarga desde bodegas productoras hacia el sistema de canalización de ril crudo hacia planta de tratamiento de riles.

Suscriben este reporte las bodegas constituyentes de la sociedad Nueva Tapihue Norte S.A.;

- Serafin Aguilar.
- Eugenio Diaz.
- Miguel Donaire.
- Cesar Herrera.
- Sergio Ortega.
- Victor Peña.
- Patricio Rojas.
- Pedro Vicencio.

El Sauce LT C, Manzana C LT 1, ruta G16, Til Til.