

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 14 de mayo de 2021	1.2 Hora de inicio: 14:00	1.3 Hora de término: 14:20
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PFV LOS CORRALES DEL VERANO		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En construcción
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Camino Los Corrales S/N, Lote P-2, 3, 7 y 8	Comuna (s): Padre Hurtado	Región (es): Metropolitana
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Peteroa Energy SpA		Domicilio: Avenida Andrés Bello N° 2687, Of. 1004, Piso 10, Las Condes, Santiago
RUT o RUN: 76.618.678-5	Teléfono: (56 2) 27239441	Correo electrónico: dylan@veranocapital.com
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Dylan Alexander Rudney		Domicilio: Avenida Andrés Bello N° 2687, Of. 1004, Piso 10, Las Condes, Santiago
RUN: 24.340.043-0	Teléfono: (56 2) 27239441	Correo electrónico: dylan@veranocapital.com
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Pedro Jofré (Director de Medio Ambiente y Permisos)		Domicilio: Avenida Andrés Bello N° 2687, Of. 1004, Piso 10, Las Condes, Santiago
RUN: 15.379.196-1	Teléfono: (56 9) 85483225	Correo electrónico: pjofre@veranocapital.com
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI ___ NO ___ X ___		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: ___X___ Motivo: Denuncia ___X___ Oficio ___ Otro _____

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias para eventos de afloramiento de aguas en la fase de construcción.
- Verificación del emplazamiento y construcción de obras en el marco de la RCA N° 401 de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, de fecha 23 de julio de 2019, que autorizó la DIA del proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano”.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- RCA N° 401 de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, de fecha 23 de julio de 2019, que autorizó la DIA del proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano”

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</p>
<p>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</p>

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI _____ NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|---|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI NO _____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la pandemia del COVID-19, el Acta de la inspección se notificará por medios electrónicos al correo pjofre@veranocapital.com.

No se realizó reunión con el titular, dado que éste no se encontraba presente en el sector que fue inspeccionado.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

A. Inspección en el sector de los hechos denunciados

La actividad de fiscalización de la SMA inició aproximadamente a las 14:00 hrs. cuando se realizó el ingreso de los fiscalizadores al sector de construcción de la torre de la línea de transmisión eléctrica que fue inspeccionada previamente con fecha 03 de mayo de 2021.

Durante la inspección se constató lo siguiente:

- Se verificó la existencia de la misma excavación previamente identificada con fecha 03 de mayo de 2021, la cual mantenía abundante agua estancada en su interior. Se observó una cinta y malla de seguridad alrededor del perímetro de la excavación.
- No se encontraban instalados los equipos del sistema de bombeo y conducción del agua aflorada que fueron constatados con fecha 03 de mayo de 2021, a saber: tubería rígida de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, conectada a una tubería flexible de igual diámetro.
- En el sector donde el titular realizó la descarga del agua aflorada se mantenía instalada la cubierta plástica sobre el terreno, con bolones en su parte superior.
- No se encontraba en el lugar la maquinaria pesada (retroexcavadora) que fue observada en la inspección de fecha 03 de mayo de 2021. En el sector contiguo a la excavación sí se observó el mismo acopio de planchas de madera que fue constatado en la inspección previa.
- Durante la inspección no se contó con la participación del titular del proyecto fiscalizado. Tampoco se encontraban presentes trabajadores en el lugar.
- Como parte de la actividad se tomaron registros fotográficos y coordenadas.

B. Reunión con funcionarios de la I. Municipalidad de Peñaflo

En forma previa a la actividad de inspección, se sostuvo reunión con funcionarios de la I. Municipalidad de la comuna de Peñaflo. Respecto a la paralización de obras que fue ordenada por la Dirección de Obras Municipales, los funcionarios indicaron que el plazo de esta medida expira el día 18 de mayo de 2021. Junto con lo anterior, señalaron que desde el inicio de la paralización no han observado movimientos de maquinarias ni tampoco trabajos en el sector por parte de la empresa.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
-	Sin antecedentes pendientes a entregar por el titular de la unidad fiscalizable
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	-
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	-

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Sergio Vilches Enríquez	SMA	
María Inés Muñoz Lizama	SMA	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
-	-	-

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepción copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro <u>X</u> _____</p> <p>Observaciones: Por medidas de seguridad tomadas por esta Superintendencia en relación al Covid-19, se estableció que el Acta de inspección sería enviada al titular con posterioridad, por medios electrónicos.</p>
--	--