

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 29 de junio de 2021		1.2 Hora de inicio: 11:00		1.3 Hora de término: 12:00
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Patio Comercial Tobalaba			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): En operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Av. Tobalaba 4507			Comuna: Ñuñoa	Región: Metropolitana
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: CENTROS COMERCIALES I SPA.			Domicilio Titular (para efectos de notificación):	
RUT o RUN: 77.070.384-0		Teléfono: +569 8409 8272		Correo electrónico: -----
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: -----			Domicilio: -----	
RUT o RUN: -----		Teléfono: -----		Correo Electrónico: -----
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Eduardo Moyano			Domicilio: Av. Tobalaba 4507, Ñuñoa	
RUT o RUN 9.972.293-2		Teléfono: +569 8409 8272		Correo electrónico: emoyano@patio.cl
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ___ Programada		2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____
(Detallar motivo brevemente) Denuncia por ruidos de dispositivos.				
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 MMA				

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___ N/A ___
---	---	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|---|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la pandemia del COVID-19, el encargado de la inspección, en nombre del titular, indicó que desea ser notificado del acta de inspección ambiental a través del correo: emoyano@patio.cl.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la denuncia ID 1016-XIII-2021, siendo las 11:00 horas del día 29 de junio de 2021, se concurrió a efectuar una actividad de inspección en un receptor cercano a la Unidad Fiscalizable "Patio Comercial Tobalaba", con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Se realizó una medición de Nivel de Presión Sonora en un punto de medición del receptor cercano a la fuente emisora de ruido, registrándose los niveles de presión sonora producto del funcionamiento de la actividad, entre éstas, el ruido producto de ventiladores de extracción en la parte trasera del stripcenter, los cuales afectan de manera directa al receptor. Se efectuó una medición en un punto de medición externo, arrojando los siguientes valores (el ruido de fondo no se percibió, no afectando las mediciones):

Tabla 1. Medición 1A (medición externa):

Medición	NPSeq	NPSmín	NPSmáx
1	64,4	63,6	65,3
2	64,3	63,9	64,8
3	64,2	63,8	65,6

El instrumental utilizado para estas mediciones correspondió a un sonómetro marca 01dB, modelo FUSION 40CD, número de serie 12223, con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150. Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA. Se toman registros fotográficos de la actividad.

Siendo las 11:30 horas se concurrió al stripcenter para obtener los datos para efectuar la notificación del acta de inspección a través de correo electrónico. El lugar no contaba con oficinas administrativas, por lo que se contactó telefónicamente con Jefe de Proyectos de administración, don Eduardo Moyano, quien indicó a las fiscalizadoras, los datos de la unidad fiscalizable. Adicionalmente, el Sr. Moyano indicó que el problema podría estarse produciendo por los ventiladores de extracción del local de sushi "Niu Sushi", local 5 del stripcenter, también señala que estos operan hasta las 23:00 horas. Siendo las 12:00, fiscalizadoras se retiran del lugar.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR		
N°	Descripción	
1		
2		
3		
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)		
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes		
9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Daniela Riquelme	SMA	
Carolina Jimenez	SMA	
10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
Eduardo Moyano	CENTROS COMERCIALES I SPA.	-----
11. RECEPCIÓN DEL ACTA		
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepción copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/> _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notifica al titular, de mutuo acuerdo con el encargado de la inspección, a través de correo electrónico.	