

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**  
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 02-08-2021	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 16:20	<b>1.3 Hora de término:</b> 17:30
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> Línea de Transmisión Lo Aguirre - Alto Melipilla y Alto Melipilla - Rapel		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> Construcción
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Sector de Agua Santa, Culiprán	<b>Comuna (s):</b> Melipilla	<b>Región (es):</b> Metropolitana
<b>1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable:</b> ELETRANS II S.A.		<b>Domicilio:</b> Avenida La Dehesa 1822, Oficina 611, Las Condes, Región Metropolitana
<b>RUT o RUN:</b> 76.306.442-5	<b>Teléfono:</b> 56-229428643	<b>Correo electrónico:</b> cmaldonv@eletrans.cl jherrerm@eletrans.cl
<b>1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Francisco Claudio Mualim Tietz Francisco Jose Alliende Arriagada		<b>Domicilio:</b> Avenida La Dehesa 1822, Oficina 611, Las Condes, Región Metropolitana
<b>RUN:</b> 6.139.056-1 6.379.874-6	<b>Teléfono:</b> 56 22385100 56 22385410	<b>Correo electrónico:</b> cmaldonv@eletrans.cl jherrerm@eletrans.cl
<b>1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable:</b> --		<b>Domicilio:</b> --
<b>RUN:</b> --	<b>Teléfono:</b> --	<b>Correo electrónico:</b> --
<b>1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental:</b> (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> X _____		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)		
<b>2.1 Programada:</b> _____	<b>2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> X</b> <b>Motivo: Denuncia _____ Oficio <input checked="" type="checkbox"/> X _____ Otro _____</b> (Detallar motivo brevemente) Se concurre a las inmediaciones del proyecto en sector de Agua Santa, para verificar ejecución de vuelos en el sector.	

### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Verificación ejecución de vuelos

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°1542 del 21 de diciembre de 2018, de la Comisión de Evaluación, Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que calificó ambientalmente favorable el Proyecto “Línea de Transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto Melipilla – Rapel”.

### 5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<p><b>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)</b></p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____</p>	<p>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</p>
<p><b>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</b></p> <p>SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</p>

### 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

**6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI \_\_\_\_\_ NO  \_\_\_\_\_ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- |  |   |
|--|---|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____ |

**6.2 Actividades de Inspección realizadas** (Marque con x según corresponda )

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: _____	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: _____	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: _____	Otras (especificar): _____

**6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:** SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

**6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_**

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

**7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notificará al titular de la Unidad Fiscalizable, a través de correo electrónico.

No se realizó reunión informativa, por cuanto el titular no participó de la inspección.

**8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Siendo las 16:20 horas del 02 de agosto de 2021, un equipo de fiscalizadores de la SMA, concurrió al sector de Agua Santa, en la localidad de Culiprán, en específico al sector de cerros de Culiprán, con la finalidad de verificar la existencia de vuelos de helicópteros en el sector.

Se accedió a través de camino a Agua Santa, donde en coordenadas Datum WGS 84, Huso 19: 297489m E y 6256710m N, se observa un minibús/ transfer, color gris oscuro de empresa Transcaadis, patente KTCT-54, estacionado, el cual, se colige, transporta a trabajadores asociados a la construcción del proyecto en el sector, considerando que se observó la presencia de trabajadores ejecutando labores en las estructuras 153 y 152.

El personal fiscalizador se ubica en subida de cerro Culiprán, en sector de Agua Santa, en coordenadas 297.606m E y 6.256.557m N, desde donde se visualizan las torres 155 y 153 hacia el norte y las torres 152, 151 y 150 hacia el sur.

A las 16:25 horas se observó helicóptero color azul con blanco sobrevolando sector entre las estructuras 152 y 150 del tramo sur del proyecto, se observa que el helicóptero traslada carga, la cual es depositada fuera de la visual del equipo fiscalizador, posteriormente el helicóptero se desplaza hasta torres ubicadas en ladera contraria, hacia el norte, del sector de emplazamiento de estructuras 152 a 150, para luego abandonar el sector.

A las 16:33 horas se escuchó sonido de helicóptero aproximándose, el cual era de color azul y sobrevoló desde sur a norte, el helicóptero no transportaba carga.

A las 16:48 horas se observó sobrevuelo de helicóptero color azul, entre estructuras 151 y 150 del tramos sur del proyecto, el cual se aproxima a torre 152 para efectuar maniobra de carga material, correspondiente a caja cuadrada de color amarillo, posteriormente se traslada hacia el sur, desapareciendo de la visual del equipo fiscalizador.

A las 17:16 horas se observó el sobrevuelo de helicóptero color blanco, el cual sobrevoló el lugar, sin aproximarse a ninguna de las torres observables desde el punto en que se encontraba el equipo fiscalizador.

Siendo las 17:30 horas, el equipo fiscalizador se retira del sector.

Cabe mencionar que previo a la llegada del equipo fiscalizador al sector de cerros de Culiprán, aproximadamente a las 15:45 horas, en camino El Dibujo, el equipo fiscalizador conversó con vecino del sector, quien señaló que durante el día 02-08-2021, se



efectuaron vuelos desde las 08:00 de la mañana.

Durante el recorrido se capturaron fotografías y coordenadas.

**9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

N°	Descripción
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	--
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	--

**10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Angélica Medina R.	SMA	
Matías Tapia R.	SMA	

11. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
--	--	---
12. RECEPCIÓN DEL ACTA		
<p><b>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> _____</p>	<p><b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b>  Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____  Otro <u>X</u> _____</p> <p><b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos).</p> <p>El titular no participó de la inspección.</p> <p>En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notificará al titular a través de correo electrónico.</p>	