

33

SERVICIOS SANITARIOS NORTE SPA

78.998.500-6

OTRAS REPARACIONES DE EFECTOS
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS N.C.P -
SERVICIOS SANITARIOS.

AV. AMERICO VESPUCIO 0800, QUILICURA, SANTIAGO
www.voltachile.cl

ORDEN DE TRABAJO

N° 2.282

Certificado bajo las normas: ISO 9.001/2015,
ISO 14.001/2015 y OHSAS 18.001/2007

Sucursal: NUEVA TAPIHUE NORTE S.A. **Orden de Compra:**
RUT: 76719897-3 **Fecha Ejecución** 9 de abril de 2021
Giro: EVacuACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS **Condición de Pago:**
Dirección: El Sauce LT C, Manzana C LT 1, ruta G16, Til Til., TIL TIL, S **Teléfono:** 9 65535966

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Total \$
RR120V	RETIRO DE RILES NP EN CAMION SUCCION DE 20 M3	1.00	UNIDAD		
RR115V	RETIRO DE RILES NP EN CAMION SUCCION DE 15 M3	1.00	UNIDAD		
TRIT	TRATAMIENTO DE RILES NP	1.00	ONELAD/		
<p><i>succion de agua desde CAMION 33 0740 - 2m. Quintero Santos</i></p>					
Observaciones: Origen Acuerdo global 444.				NETO \$	
				IVA \$	
				TOTAL \$	

HONA 09:02

[Signature]
V° B° AUTORIZACION

RILSA SPA
Planta de Tratamientos
GUARDIAS

[Signature]



PLANTA DE TRATAMIENTO RILSA SPA

R.U.T.: 76.255.606-5

GIRO: Planta de tratamiento de residuos orgánicos No peligrosos.

DIRECCIÓN: La leona Parcela B3, Rungue, Til Til

Registro de Ingreso

Nº 00003236

FECHA DE INGRESO

Nº OT 2282

Nº OT MANUAL

PATENTE CAMIÓN

PATENTE REMOLQUE

09-04-2021

HORA INGRESO

HORA SALIDA

PROCEDENCIA

TIPO DE RESIDUO

08:11

08:46

Nueva Topi Hue Norte

Riles Aceitunas.

VOLUMEN CARGA (m3)

CAPACIDAD CAMIÓN (m3)

20+50 kg

20m3

COMENTARIOS

Ticket no. 3187
PCCA

P. Salida: 14990 kg

F. Salida: 09/04/2021

H. Salida: 09:48:43

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE Y FIRMA RILSA

33

Sucursal: NUEVA TAPIHUE NORTE S.A.

Orden de Compra:

RUT: 76719897-3

Fecha Ejecución

9 de abril de 2021

Giro: EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Condición de Pago:

Dirección: El Sauce LT C, Manzana C LT 1, ruta G16, Til Til., TIL TIL, S

Teléfono:

9 65535966

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Total \$
RR120V	RETIRO DE RILES NP EN CAMION SUCCION DE 20 M3	1.00	UNIDAD		
RR115V	RETIRO DE RILES NP EN CAMION SUCCION DE 15 M3	1.00	UNIDAD		
TRIT	TRATAMIENTO DE RILES NP	1.00	ONELAD/		
<p><i>Succión y traslado de CAMION 33 HORA 10:00 AM. QUILICURA SANTOS</i></p>					
Observaciones: Origen Acuerdo global 444.				NETO \$	
				IVA \$	
				TOTAL \$	

HORA 12:09

V° B° AUTORIZACION

RILSA SPA
Planta de Tratamientos
GUARDIAS



PLANTA DE TRATAMIENTO RILSA SPA

R.U.T.: 76.255.606-5

GIRO: Planta de tratamiento de residuos orgánicos No peligrosos.

DIRECCIÓN: La leona Parcela B3, Rungue, Tili Tili

Registro de Ingreso

Nº 00003240

FECHA DE INGRESO

Nº OT 2282

Nº OT MANUAL

PATENTE CAMIÓN

PATENTE REMOLQUE

02-04-2021

HST 233

HORA INGRESO

HORA SALIDA

PROCEDENCIA

TIPO DE RESIDUO

12:23

12:49

Nuevo Tipo: Hue Norte

Pesos 6000

VOLUMEN CARGA (m3)

CAPACIDAD CAMIÓN (m3)

20.520 kg

20m³

COMENTARIOS

PCCA
Ticket no 3201

P. Salida: 14710 kg

F. Salida: 03/04/2021

H. Salida: 13:49:50

GUERNO HNTOS

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

RILSA SPA
Planta de Tratamientos

NOMBRE Y FIRMA RILSA

Sucursal: NUEVA TAPIHUE NORTE S.A.

Orden de Compra:

RUT: 76719897-3

Fecha Ejecución

9 de abril de 2021

Giro: EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Condición de Pago:

Dirección: El Sauce LT C, Manzana C LT 1, ruta G16, Til Til., TIL TIL, S

Teléfono:

9 65535966

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Total \$
RR120V	RETIRO DE RILES NP EN CAMION SUCCION DE 20 M3	1.00	UNIDAD		
RR115V	RETIRO DE RILES NP EN CAMION SUCCION DE 15 M3	1.00	UNIDAD		
TRIT	TRATAMIENTO DE RILES NP	1.00	ONELAD/		
<p><i>MZRx74 . C. Acah</i></p> <p><i>Danojo</i></p> <p><i>Retiro y Succión</i></p> <p><i>de Riles</i></p> <p><i>MT Inicio 1305</i></p> <p><i>MT Fin 1340</i></p> <p><i>c 8</i></p>					
Observaciones: Origen Acuerdo global 444.				NETO \$	
				IVA \$	
				TOTAL \$	

HORA 14:30

V° B° AUTORIZACION

RILSA SPA
Planta de Tratamientos
GUARDIAS

7811984-5



PLANTA DE TRATAMIENTO RILSA SPA

R.U.T.: 76.255.606-5

GIRO: Planta de tratamiento de residuos orgánicos No peligrosos.

DIRECCIÓN: La leona Parcela B3, Rungue, Til Til

Registro de Ingreso
N° 00003242

FECHA DE INGRESO

N° OT 2282

N° OT MANUAL

PATENTE CAMIÓN

PATENTE REMOLQUE

08-04-2021

HORA INGRESO

HORA SALIDA

PROCEDENCIA

TIPO DE RESIDUO

14:37

14:54

ayudap. Hue Norte.

Residuos Aceituados

VOLUMEN CARGA (m3)

CAPACIDAD CAMIÓN (m3)

18890 kg

20 m3

COMENTARIOS

PCCD

ticket no. 3203

P. Salida: 16610 kg

F. Salida: 08/04/2021

H. Salida: 14:54:33

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

NOMBRE Y FIRMA RILSA

Sucursal: NUEVA TAPIHUE NORTE S.A. **Orden de Compra:**
RUT: 76719897-3 **Fecha Ejecución** 9 de abril de 2021
Giro: EVacuACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS **Condición de Pago:**
Dirección: El Sauce LT C, Manzana C LT 1, ruta G16, Til Til., TIL TIL, S **Teléfono:** 9 65535966

Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Total \$
RR120V	RETIRO DE RILES NP EN CAMION SUCCION DE 20 M3	1.00	UNIDAD		
RR115V	RETIRO DE RILES NP EN CAMION SUCCION DE 15 M3	1.00	UNIDAD		
TRIT	TRATAMIENTO DE RILES NP	1.00	ONELAD/		
<p><i>Succión de agua para camion 33</i> <i>13 RS P.m.</i> <i>QUILICURA SANTO</i></p>					
Observaciones: Origen Acuerdo global 444.				NETO \$	
				IVA \$	
				TOTAL \$	

HORA 17:33

V° B° AUTORIZACION

RILSA SPA
Planta de Tratamientos
GUARDIAS

[Signature]



PLANTA DE TRATAMIENTO RILSA SPA

R.U.T.: 76.255.606-5

GIRO: Planta de tratamiento de residuos orgánicos No peligrosos.

DIRECCIÓN: La leona Parcela B3, Rungue, Til Til

Registro de Ingreso
N° 00003243

FECHA DE INGRESO 09-04-2021

N° OT 2282

N° OT MANUAL

PATENTE CAMIÓN HSTR33

PATENTE REMOLQUE

HORA INGRESO

HORA SALIDA

PROCEDENCIA Nueva Tapiche Norte

TIPO DE RESIDUO Riles Aceitunas

VOLUMEN CARGA (m3)

CAPACIDAD CAMIÓN (m3) 20

COMENTARIOS

PCCD

Guillermo Santos
NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

Egny Ramirez
NOMBRE Y FIRMA RILSA