

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 20 de enero de 2022		1.2 Hora de inicio: 11:20		1.3 Hora de término: 12:00
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Edificio Rosas 1444 – Euro Constructora			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): En construcción (excavación)	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Rosas 1444			Comuna: Santiago	Región: Metropolitana
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: EURO CONSTRUCTORA SPA.			Domicilio Titular (para efectos de notificación): Flor de Azucenas 111, piso 10, Las Condes	
RUT o RUN: 99.586.830-K	Teléfono: 600 360 0071		Correo electrónico: mmauro@euroconstructora.cl	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Pedro Bisso			Domicilio: Flor de Azucenas 111, piso 10, Las Condes	
RUT o RUN: -----	Teléfono: -----		Correo Electrónico: -----	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Macarena Vergara			Domicilio: Flor de Azucenas 111, piso 10, Las Condes	
RUT o RUN 19.225.725-5	Teléfono: +569 3380 8987		Correo electrónico: mvergara@euroconstructora.cl	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
		2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	(Detallar motivo brevemente) Denuncia por ruidos de construcción.			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Emisiones Acústicas				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
D.S. N°38/11 MMA RCA N°196/2020				

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO ___x___	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO ___x___	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ___x___ NO ___ N/A ___
---	---	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ___x___ NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI ___x___ NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI ___x___ NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI ___x___ NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI ___x___ NO ___ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

En el marco de la pandemia del COVID-19, el encargado de la inspección, en nombre del titular, indicó que desea ser notificado del acta de inspección ambiental a través de los correos: mvergara@euroconstructora.cl, mmauro@euroconstructora.cl, fcaldera@euroconstructora.cl y sdiaz@euroconstructora.cl.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de la denuncia ID 1408-XIII-2021, siendo las 11:20 horas del día 20 de enero de 2022, se concurrió a efectuar una actividad de inspección en un receptor cercano a la Unidad Fiscalizable "Edificio Rosas 1444", con el objeto de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por esta actividad.

Se realizó una medición de Nivel de Presión Sonora en un punto de medición del receptor cercano a la fuente emisora de ruido, registrándose los niveles de presión sonora producto del funcionamiento de la actividad, entre éstas, excavadora, (ruido de motor y de carga de escombros en camión tolva), grupo electrógeno, movimientos de escombros, corte con esmeril de metal y motor camiones tolva (ralentí). Se efectuó una medición en un punto de medición externo, arrojando los siguientes valores (el ruido de fondo no se percibió en las mediciones):

Tabla 1. Medición 1A (medición externa):

Medición	NPSeq	NPSmín	NPSmáx
1	67,9	64,3	76,1
2	71,9	64,7	81,2
3	74,5	63,9	89,0


El instrumental utilizado para estas mediciones correspondió a un sonómetro marca 01dB, modelo FUSION 40CD, número de serie 12223, con su respectivo calibrador 01dB, modelo CAL31, número de serie 88150. Los Niveles de Presión Sonora, así como posición del sonómetro, instrumental utilizado, entre otros, quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 SMA. Según se constata en terreno, desde la ubicación del receptor, que el proyecto cuenta con cierre perimetral sin material fonoabsorbente en su interior. Se toman registros fotográficos.

Siendo las 11:49 horas se concurrió a la empresa para obtener los datos de la construcción para efectuar la notificación del acta de inspección a través de correo electrónico, donde fiscalizadoras de esta Superintendencia fueron recibidos por Macarena Vergara, Experta de la obra, a quien se le explica el propósito de la actividad y se le consulta acerca del proyecto, indicando que corresponde a un edificio de 24 pisos y 4 subterráneos, el inicio fue el 18 de noviembre de 2021 y cuenta con una cantidad de 348 departamentos, por lo que se encuentra sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con RCA.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="77 575 792 676">Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</td> <td data-bbox="792 575 1533 676">Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</td> </tr> </table>		Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes		

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Tamara Guiñez	SMA	
Daniela Riquelme	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Macarena Vergara	Euro Constructora	-----

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:
(Marque con x según corresponda)

SI _____ NO _____

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de inspección de la fiscalización ambiental se notifica al titular, de mutuo acuerdo con el encargado de la inspección, a través de correo electrónico.